



Peugeot Partner Premium L1

EZ 02/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 106.801km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Partner Premium L1 [DE - Ka4 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Premium L1 Stop&Start, 2018 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VR3EFYHZJJN561262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.724km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Active Safety Brake leuchtet,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gummimatten Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Gummimatten vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2785 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)

- Verzurrösen Laderaum
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links



Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Baustellen-Paket
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Sicherheits-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrlilfe
- Laderaumtrennwand modular
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Beifahrersitzbank Multiflex geteilt/klappbar
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sicht-Paket
- Grip-Control
- Motorschutzblech
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Zigarettenanzünder
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)