



Opel Crossland Innovation

EZ 06/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 76.700km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0L7H9EB9H4220228	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.700km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.502km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	255 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	160 	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	180 	Heckklappe	170 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Armlehne vorn links	• Audiobedienung am Lenkrad
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dach Kontrast-Lackierung	• Dach, Design-Ausführung (Chrom)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• GPS-Empfängermodul
• Gepäck-/Laderaumboden doppelt	• Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Motor 1,2 Ltr. - 96 kW | • Nebelscheinwerfer |
| • OnStar SOS Service | • Original Fahrzeug Farbe:
SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE |
| • Radstand 2604 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber) |
| • Wegfahrsperre | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abbiegelicht | • Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Head-up-Display |
| • Innovations-Paket | • Komfort-Paket 5 |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad heizbar |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Scheinwerfer LED |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Schnee-Weiß |
| • Technologie-Paket Park & Go Premium | • Textilfussmatten |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I	08.06.2017	0035	BJB00034 3	02	01	00096/05500	106
M1	AF			-	04212		- 1765
W017H9EB9H4220228				-	1605		
OPFL					00050		001335
PT Monocab C				0116	001790		001790
EAD5AB512				00935	000860		
SA1E4FSAJ5				00935	000860		
				075	03750		0066
CROSSLAND X				00810	06620		0005
OPFL				195/60 R16 89H			
Fz.z.Pers.Bef.b. 8 Spl.				195/60 R16 89H			
Mehrzweckfahrzeug							
W15/2007*2016/646W				Weib			
EURO6;W;P1/CI; M, N1 1				08*2007/46*1194*00			
Benzin				18.04.2017			GN919058
D001	26W0	01199					
7.2/8.2: +60 B.ANH.BETR.*O.1:1050 BIS 8* STRIG.*TECHN.							
ZUL. GES. -MASSK D. ZUGKOMB. 2630 KG BIS 8* STRIG.*S.1:							
MAX.S-PL.*WW.AHK LT.BGTG*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)