



Kia Stonic Platinum Edition

EZ 01/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 151.450km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Stonic Platinum Edition [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d-T, Platinum Edition, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNAD6811GK6225247	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.450km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.640km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (WLTP) 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	1 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktiv Matrix Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drive-Assist-Paket Advanced
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Emotion-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Connectivity-Paket
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterzierleisten verchromt	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Fußmatten	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumbeleuchtung (LED)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Getränkehalter
• Gurtstraffer (vorn)	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumbeleuchtung LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)	• Kühlergrill mit Chromrahmen
• Kühlergrill verchromt	• Laderaumabdeckung
• Laderaumboden herausnehmbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte LED
• Original Fahrzeug Farbe: URBAN GREEN	• Pedale Aluminium
• Radstand 2580 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Schließ-/Startsystem Smart-Key	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sondermodell Platinum Edition	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen Chrom-Optik
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss Mittelkonsole
• Unterfahrschutz (Silber)	• Unterfahrschutz hinten

- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Inspektion 150000 km oder nach 120 Monaten Datum: 10.4.26 km-Stand: 144840	Inspektion oder nach 120 km Datum: 10.4.26 Monaten km-Stand:	Inspektion oder nach 120 km Datum: 10.4.26 Monaten km-Stand:
Öl-Bezeichnung/Viskosität: 471 FLEX 23 SW-32	Öl-Bezeichnung/Viskosität:	Öl-Bezeichnung/Viskosität:
Leistungen durchgeführt: Bremsflüssigkeit ☒ ja ☐ nein Klimaanlage/Wartung ☒ ja ☐ nein Kühlfüssigkeit ☒ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen- Wartungsplan durchgeführt ☒ ja ☐ nein Kia Händler und Servicepartner	Leistungen durchgeführt: Bremsflüssigkeit ☐ ja ☐ nein Klimaanlage/Wartung ☐ ja ☐ nein Kühlfüssigkeit ☐ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen- Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☐ nein	Leistungen durchgeführt: Bremsflüssigkeit ☐ ja ☐ nein Klimaanlage/Wartung ☐ ja ☐ nein Kühlfüssigkeit ☐ ja ☐ nein Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☐ nein Wartung nach Gasanlagen- Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☐ nein
Werner Automobile GmbH & Co. KG Hallesches Tor 33 28157 Bremerhaven Tel. 0471 565405-0 Fax: 0471 085405-60	Werkstattstempel	Werkstattstempel
Unterschrift: _____ nächster Termin nach 15000 km oder 12 Monaten	Unterschrift: _____ nächster Termin nach _____ km oder _____ Monaten	Unterschrift: _____ nächster Termin nach _____ km oder _____ Monaten

A photograph of a car seat with a Kia logo. On the seat, there is a brochure for the Kia Niro, which features a yellow car and the text 'KIA NIRO' and 'A HYBRID THAT'S AHEAD OF THE CURVE'. Next to the brochure is a set of car keys with a blue strap and a white tag.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden)