



Mercedes-Benz C 350 CGI BlueEfficiency

EZ 03/2010 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 259.008km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 350 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 350 CGI EU5, Avantgarde, 2008 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040651F287765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 259.008km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 292 PS (215 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 257.568km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 208g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	165 	Heckklappe	135
Dach	65 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Warnleuchte geht nicht aus obwohl man angeschnallt ist;Schiebedach lässt sich nicht komplett schließen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 3,5 Ltr. - 215 kW V6 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen) | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













16.03.2010	1313	BGB000005	0	02	01	0215/06400	250
M1	AA			04586	-	04721	1770 - 1782
WDD2040651F287765	7			1431	-	1447	- - 01615
MERCEDES-BENZ						00075	-
204				0198		002100	002100
H057M0				01030		01100	-
NZAAA501				01030		01100	-
				82		04800	71
				01800		0750	005 -
C 350 CGI							
DAIMLER (D)							
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.							
LIMOUSINE							
715/2007-692/2008A							
EUROS: A: PI/CI: M, N1 I							
BENZIN							
0001	35A0	03498					
7.2/9.2:1140 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMIS							
SIONSKLASSE: 16.03.2010***							



F

Technische Gemeinschaft
Europäisches Deutschland
Zulassungszulassung Teil II

WL983312

Landesamt Eickeln
KZ-Zulassungsbüro

 Mercedes-Benz				
Servicekarte				
Mercedes-Benz	Aufhaus Weiss GmbH Schwarzwaldstraße 2 - 4 Weil der Stadt	Datum Laufleistung Service	28.06.2020 217568 km Service B	
Mercedes-Benz	Aufhaus Weiss GmbH Schwarzwaldstraße 2 - 4 Weil der Stadt	Datum Laufleistung Service	28.04.2020 243500 km Service A	
Mercedes-Benz	Aufhaus Weiss GmbH Schwarzwaldstraße 2 - 4 Weil der Stadt	Datum Laufleistung Service	18.01.2020 236647 km Service B	
Mercedes-Benz	Aufhaus Weiss GmbH Schwarzwaldstraße 2 - 4 Weil der Stadt	Datum Laufleistung Service	02.01.2020 222513 km Service A	
Mercedes-Benz	Aufhaus Weiss GmbH Schwarzwaldstraße 2 - 4 Weil der Stadt	Datum Laufleistung Service	09.12.2020 211114 km Service B	
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	14.09.2019 187907 km Service B	
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	07.09.2019 175565 km Service A	
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	24.09.2017 139719 km Service B	
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Pforzheim Adolf-Richter-Straße 13 - 15 Pforzheim	Datum Laufleistung Service	29.03.2016 140551 km Service A	
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Offenburg	Datum Laufleistung	06.08.2014 118713 km	

Druckdatum: 17.08.2020

Seite 20

 Mercedes-Benz				
Carl-Zeiss-Straße 15 Offenburg Service				
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb Offenburg Carl-Zeiss-Straße 15 Offenburg	Datum Laufleistung Service	21.08.2013 102945 km Service B	
Mercedes-Benz	S & S Automobil Mörsingensbühlstr. Zweigbetrieb Offenburg Carl-Zeiss-Straße 15 Offenburg	Datum Laufleistung Service	29.09.2012 76713 km Service A	
Mercedes-Benz	S & S Automobil Mörsingensbühlstr. Zweigbetrieb Offenburg Carl-Zeiss-Straße 15 Offenburg	Datum Laufleistung Service	08.12.2011 53261 km Service B	
Mercedes-Benz	S&S Automobil Mörsingensbühlstr. Zweigbetrieb Offenburg Carl-Zeiss-Straße 15 Offenburg	Datum Laufleistung Service	26.01.2010 29411 km Service A	

Druckdatum: 17.08.2020

Seite 21



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)