



Audi A3 Sportback

EZ 08/2013 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 164.988km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 63***
 Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI clean diesel EU6, S line Sportpaket, 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V3EA031355	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.988km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.633km	Letzter Service am 09/2016
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(6 mm)

Kratzer, Kerben

Hinten links



(7 mm)

Kratzer, Kerben

Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	255 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage- und Gepäckraum-Paket	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audi Drive Select	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bremsanlage mit Rekuperationssystem
• Bremsassistent	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Dachspoiler	• Einstiegsleisten mit Schriftzug
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Akustikglas	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW 16V TDI
• Nebelscheinwerfer integriert	• Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
• Parkbremse elektro-mechanisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachreling (Aluminium) |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) | • Glanz-Paket |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Aluminium-Optik |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Panorama-Ausstelldach elektrisch | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Daytona grau Perleffekt | • Sound-System Bang & Olufsen |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














07.08.2013	0588	PWR000012	2	11	135/3500	234
M1	AB		4310-4425		1785-1785	
WAUZZZ8V3EA031355	6		1394-1477		1395-1395	
Audi			-	75	-	
RV			110	1880	1880	
SCUNAF1			1055	950	-	
EM6FB001R8V617MMEM1			1055	950	-	
-			70	2375	72	
A3 Sportback			1600	690	5	M
AUDI			205/55 R16 91W			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91W			
Schräghecklimousine			-			
T15/2007*630/2012W			Grau			
EURO6W:PI/CI: M. N1 T			61*2007/46*0607*09			
Diesel			18.04.2013	K	EE854909	
D002	M36WD	M1968	-			
P.1/P.2:+50 U. 7.2/8.2:+50 B.A.HÄNGEBETRIEB*0.1:1800 B						
IS 81 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:3530						
KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*NW.AHK LT.RGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)




Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)