



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 04/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 98.090km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.2 EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY200551	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.090km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 65.239km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	1151 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	95
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|---|--|
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Außenspiegel lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Chromeinfassung Lichtschalter | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Klimaanlage Climatronic 1-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Tagfahrlicht | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11	07.04.2010	001	0100000	02	01	0051/05400	0100
14	01	01	01	03070	01	0000	0000
	WWW.VOLKSWAGEN.DE			1438	1500	00100	00100
	VOLKSWAGEN, VW			0128	001550	001550	001550
	CH			00830	00770		
	AMGFA			00830	00770		
	FINFMS2T111111V00TH3			75	03500		
	POLO			00800	0530	0000	
	VOLKSWAGEN, VW			175/70	R14 84T		
	FL.E.FERS.DEF.B. 8 SPL.			175/70	R14 84T		
	SCHNAPCHECK/IMM/SINE						
	715/2007*002/2000A						
	EURO5/AF/AC/1: 1: N1 1						
	BRUNNEN						
	0001	1520	01198				
	F11/P.21*35 H. 1.2/6.2:25 H.ANHANGREIBTRIEB*O.1:1000 8						
	IS 84 STRIG.*KW.ARK 17.8GTG**						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)