



Hyundai i10 5 Star Edition

EZ 03/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 51.860km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 5 Star Edition [DE - LimS5 1.1 EU5, 5 Star Edition, (Facelift) 2013 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAM51BADM304616	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.860km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,1 Ltr. - 51 kW 12V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CARBON GREY
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









27.03.13 8357 AAP00012 2 01 51 75500 156
 M1 AF 3555 1595
 MALAMSTADMS04616 1 1540 980
 Hyundai PA
 FSP41 110 1405 1405
 M5SA21 750 740 740
 79 3750 73
 700 400 50
 155/70R13 75T
 155/70R13 75T
 077
 e4*20012116*0131*05
 10.09.10 K WL799277
 0001 35F0 1086
 18:013 3585*61513 1066*

STADT-WILHELMSHAVEN
 DER OBERBÜRGERMEISTER

CEKRA
 HU
 2019
 TÜV
 TÜV NORD
 TÜV NORD Mobilität
 TÜV Rheinland Group
 R04CMJJ0
 Stadt Wilhelmshaven
 Der Oberbürgermeister
 - KFZ-Zulassung -
 I.A.

STADT-WILHELMSHAVEN
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 26182 WILHELMSHAVEN
 IN NIEDERSACHSEN

27.03.2013

277

STADT-WILHELMSHAVEN
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 26182 WILHELMSHAVEN
 IN NIEDERSACHSEN

COMPLETE VEHICLES
 EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned
 Position: J.Y. PARK
 GENERAL MANAGER
 EXPORT

Vehicle Category: M1
 Name and address of the manufacturer: Hyundai Motor India Ltd, Bangalore, Karnataka - 560 006
 Location and method of attachment of the vehicle plates: On the left-hand side of the front of the vehicle

Vehicle Identification Number: 155/70R13 75T

Signature: [Signature]

Date: 10.09.2010

135.000-km-Wartung

Durchschnittlich nach 20.000 km Fahrzeugleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

37777 04/22

KFZ Meister
 Karl Kersch
 26182 Wilhelmshaven
 Tel: 04471 330397

Nächster Service:
 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

04/23

155.000-km-Wartung

Durchschnittlich nach 20.000 km Fahrzeugleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

4453 04/25

KFZ Meister
 Karl Kersch
 26182 Wilhelmshaven
 Tel: 04471 330397

Nächster Service:
 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

04/26

175.000-km-Wartung

Durchschnittlich nach 20.000 km Fahrzeugleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Hyundai empfiehlt TOTAL

75.000-km-Wartung

Durchschnittlich nach 20.000 km Fahrzeugleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

45088 12/17

KFZ Meister
 Karl Kersch
 26182 Wilhelmshaven
 Tel: 04471 330397

Nächster Service:
 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

03/18

95.000-km-Wartung

Durchschnittlich nach 20.000 km Fahrzeugleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

29102 10/18

KFZ Meister
 Karl Kersch
 26182 Wilhelmshaven
 Tel: 04471 330397

Nächster Service:
 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

03/19

Hyundai empfiehlt TOTAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Fahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)