



Ford Focus Trend

EZ 04/2011 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 265.869km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [DE - LimS5 1.6 TDCi DPF EU5, Trend Start/Stop, 2011 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WF0KXXGCBKBD27366	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 265.869km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 253.690km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Sportsitze
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT

- Original Fahrzeug Farbe: DARK MICASTONE
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zusatzheizer für Dieselmotor



Sonderausstattung


- 6 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Easy-Driver-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket 2
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- USB-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Frontscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

The image shows an open book with two pages of a technical report. The left page is titled "Bericht von Abfrierungs-Inspektion und Wartung" and the right page is titled "Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle". Both pages contain multiple small forms with handwritten entries and stamps. The forms are organized into columns and rows, with some sections highlighted in yellow. The handwriting is in black ink, and there are several red and blue stamps throughout the document.

Left Page: Bericht von Abfrierungs-Inspektion und Wartung

- Form 1 (Top Left):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamps: 12.12.97, 12.12.97.
- Form 2 (Top Right):** Autostar E.V., 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 3 (Middle Left):** Kfz-Kitschke, Casper Straße 294, 45665 Eickelhausen, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 4 (Middle Right):** Kfz-Kitschke, Casper Straße 294, 45665 Eickelhausen, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 5 (Bottom Left):** AUTOMATIK, Giese, Pöschel & Co. KG, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 6 (Bottom Right):** 11, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.

Right Page: Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle

- Form 7 (Top Left):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 8 (Top Right):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 9 (Middle Left):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 10 (Middle Right):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 11 (Bottom Left):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.
- Form 12 (Bottom Right):** Berthold König GmbH, FORD - Volkswagen, 111 Burgstraße, 111, 69028 Bad Soden-Saundhausen, Mainz, Telefon 0181 654 1111, Fax 0181 654 1111. Stamp: 12.12.97.




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Dichtung lose,



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Rost)



Dach (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)