



Mazda CX-5 Sports-Line AWD

EZ 03/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 259.886km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Sports-Line AWD, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEN92600274895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 259.886km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 175 PS (129 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 222.378km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	75
Motorhaube	80	Heckklappe	75
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sound-System BOSE
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Heckspoiler
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Innenausstattung: Leder
- Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Radstand 2700 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Touring-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

• Sitzheizung vorn	• Audiosystem mit 9 Lautsprecher
• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)	• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
• Multi-Info-Display	• Navigationssystem
• Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer vorn
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Log-in-System
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe 6-Gang	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Technik-Paket	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)