



Mercedes-Benz E 200

EZ 02/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 87.894km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132421A416917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.894km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 83.871km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Panoramadach witterungsbedingt nicht geprüft

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Standard Interieur
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • KeyFree-Startsystem |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Getriebe Automatik - (9-Stufen) |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Servolenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Feuerlöscher |
| • Fzg. ohne Modellbezeichnung | • Innenhimmel schwarz |
| • Konnektivität-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Park-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Spiegel-Paket |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay) |
| • Media-Display | • Navigations-Paket |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED High Performance |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)