



Opel Corsa Color Edition

EZ 09/2013 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 244.003km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Color Edition [DE - LimS5 1.7 CDTI DPF EU5, Color Edition, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL68D4262331	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 237.581km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer, Riss/Bruch	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Color Edition
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,7 Ltr. - 96 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonderlackierung Casablanca Weiß |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Vorteils-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Original Fahrzeug Farbe: SUNNY MELON |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect) | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • OPC-Line-Paket 1 | • Parkpilotsystem |
| • Technik-Paket 1 | • Winter-Paket |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Frontspoiler |
| • Heckschürze | • Dachspoiler OPC-Line |
| • Bordcomputer | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad (Leder) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)