



## Alfa Romeo Stelvio Super Q4

EZ 05/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 202.656km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 80\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                 |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Alfa Romeo                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Stelvio Super Q4 [AT - SUV5 2.2 JTDM EU6d-T, Super AWD, 2018 - 2019] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>ZARPAHBX5K7C37817                                                                        | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>202.656km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2027 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                            | Leistung<br>190 PS (140 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                          | Letzter Service<br>201.640km                                   | Letzter Service am<br>07/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                      | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>05/2019                                        | Farbe<br>Grau                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                       |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>171g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 130                                                                                     | Beifahrertür             | 100                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 180  |
| Türe hinten links       | 130                                                                                     | Türe hinten rechts       | 220  |
| Seitenteil hinten links | 190  | Seitenteil hinten rechts | 220  |
| Motorhaube              | 130                                                                                     | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | 160                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage 2-flutig
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Dynamic Steering Torque (DST)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrodynamik-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- |                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)                     | • Lenkrad (Leder)                                    |
| • Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Licht- und Regensensor                                | • Luftdüsen im Fond                                  |
| • Mittelarmlehne vorn                                   | • Motor 2,2 Ltr. - 140 kW JTDM KAT                   |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)             | • Parkbremse elektrisch                              |
| • Radstand 2818 mm                                      | • Reifen-Reparaturkit                                |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                            | • Rußpartikelfilter                                  |
| • Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)            | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP          |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                            | • Scheibenwischer mit Regensensor                    |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                   | • Seitenairbag                                       |
| • Servolenkung (Aktivlenkung)                           | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                  |
| • Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach)                 | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder                |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)           | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                    |
| • Sound-System                                          | • Start-Stop-Knopf                                   |
| • Start/Stop-Anlage                                     | • USB-Anschluss                                      |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                          | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung              |



## Sonderausstattung

- |                                                                  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                    |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar           | • Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten                          |
| • Frontscheibe infrarot-reflektierend                            | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum                                     |
| • Geruchssensor (außen)                                          | • Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay                             |
| • Infotainment-System: UConnect Nav (Farbbildschirm 6,5")        | • Keyless-Entry                                                      |
| • Komfort-Paket                                                  | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar                                                | • Metallic-Lackierung                                                |
| • Multi-Funktions-Display                                        | • Rückfahrkamera                                                     |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                     | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                  |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)               | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar                               |
| • Sitz-Paket                                                     | • Sitzheizung vorn                                                   |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)        | • Steckdose 230V im Kofferraum                                       |
| • Türgriffe außen beleuchtet                                     | • USB-Anschluss im Fond                                              |
| • Winter-Paket (1)                                               |                                                                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











A4 Vorn-Seit; A7 hint Code; A10 hz Muhl; A12 hz Stütz-Rutheisen; A23 Vermerke; O1 Marke; ...  
Verk; D3 Handzahl; E Fink; F1 heil zw Gassenen; F2 hz Gewässer; G Eggwage; H gültig bei; J 27 kg Klasse; K  
L Geseiten-h; Ivi-N4 hz Asthalen; OHOZ hz Ambergel gefüllter; P1 Mulden; P2 Leinwand; P Anmerk; R  
Motorist; Q Lenz/Gew; SISO Stütz-Gehabt; T hochgeschwe; U1U2 Stunden/Dreh; V9 Abgab; W

|                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>free logo</b><br><small>• MOTORRAD •</small> | <b>garantie</b>           | MODEL <i>Stefano</i><br>VARIANTE <i>V24</i><br>WECHSELGESMOTORÖL .....<br>VORGESCHRIEBENE ÜSTERSTAND .....<br>DURCHFÖHRT VOR ÜSTERSTAND .....<br>FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER .....<br>DATUM <i>24.7.2013</i><br>STROM <b>Vogl &amp; Co</b><br><br>Kutschengasse 111, 1111<br>1010 WIEN<br>Tel.: 01 (0) 1 90 91 0<br>Fax: 01 (0) 1 90 91 0<br>www.vogl.at/vogl        |
|                                                 | <b>service-leistungen</b> | MODEL <i>Stefano</i><br>VARIANTE <i>HT/L71DF</i><br>WECHSELGESMOTORÖL .....<br>VORGESCHRIEBENE ÜSTERSTAND .....<br>DURCHFÖHRT VOR ÜSTERSTAND .....<br>FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER .....<br>DATUM <i>24.7.2013</i><br>STROM <b>Vogl &amp; Co</b><br><br>Kutschengasse 111, 1111<br>1010 WIEN<br>Tel.: 01 (0) 1 90 91 0<br>Fax: 01 (0) 1 90 91 0<br>www.vogl.at/vogl |

| Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank                                |                 | FOI                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| emittiert durch: FCA Austria GmbH, Schönbühner Straße 237-387, 1020 Wien |                 | für Leistungsfähigkeit        |                 |
| 19. Fahrzeugkategorie / Fahrzeugkategorie                                | 1160007 1010000 | 20. Fahrzeugkategorie         | 1160007 1010000 |
| 1.1. Fahrzeugkategorie                                                   | 1160007 1010000 | 20.1. Fahrzeugkategorie       | 1160007 1010000 |
| 1.2. Typ                                                                 | 1160007 1010000 | 20.2. Typ                     | 1160007 1010000 |
| 1.3. Hersteller                                                          | 1160007 1010000 | 20.3. Hersteller              | 1160007 1010000 |
| 1.4. Hersteller (Hersteller)                                             | 1160007 1010000 | 20.4. Hersteller (Hersteller) | 1160007 1010000 |
| 1.5. Hersteller                                                          | 1160007 1010000 | 20.5. Hersteller              | 1160007 1010000 |
| 1.6. Hersteller                                                          | 1160007 1010000 | 20.6. Hersteller              | 1160007 1010000 |
| 1.7. Hersteller                                                          | 1160007 1010000 | 20.7. Hersteller              | 1160007 1010000 |
| 1.8. Hersteller                                                          | 1160007 1010000 | 20.8. Hersteller              | 1160007 1010000 |
| 1.9. Hersteller                                                          | 1160007 1010000 | 20.9. Hersteller              | 1160007 1010000 |
| 1.10. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.10. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.11. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.11. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.12. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.12. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.13. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.13. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.14. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.14. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.15. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.15. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.16. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.16. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.17. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.17. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.18. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.18. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.19. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.19. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.20. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.20. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.21. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.21. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.22. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.22. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.23. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.23. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.24. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.24. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.25. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.25. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.26. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.26. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.27. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.27. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.28. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.28. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.29. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.29. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.30. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.30. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.31. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.31. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.32. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.32. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.33. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.33. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.34. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.34. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.35. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.35. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.36. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.36. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.37. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.37. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.38. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.38. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.39. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.39. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.40. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.40. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.41. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.41. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.42. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.42. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.43. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.43. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.44. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.44. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.45. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.45. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.46. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.46. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.47. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.47. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.48. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.48. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.49. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.49. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.50. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.50. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.51. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.51. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.52. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.52. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.53. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.53. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.54. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.54. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.55. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.55. Hersteller             | 1160007 1010000 |
| 1.56. Hersteller                                                         | 1160007 1010000 | 20.56. Hersteller             | 1160007 1010    |

[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)