



Volkswagen Crafter Kasten 35 Trendline mittellang RWD

EZ 05/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.505km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 Trendline mittellang RWD [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d-T, RWD Trendline, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9055254	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.505km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.180km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 258g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	210 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket 2	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Außenspiegel konvex, links
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• Chrom-Paket	• Doppelscheinwerfer
• Doppeltonfanfare	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Getriebe 6-Gang	• Haltegriffe A-Säulen
• Handschuhfach abschließbar	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• Innenleuchten im Fahrerhaus: LED	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
• Karosserievariante: Normaldach	• Kraftstofftank: 75 Ltr.
• Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• LKW-Zulassung
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Radstand 3640 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück) | • Tagfahrlicht |
| • Trendline | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie mit Batterieüberwachung | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Armaturentafel mit Zusatzkonsole |
| • Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Befestigungsschienen für Dachträger | • Dachverkleidung |
| • Fahrtenschreiber digital | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts | • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi |
| • Fzg. ohne Laderaumtrennwand | • Fzg. ohne Typbezeichnung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Notrufsystem |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Beifahrerseite (Sitzverstellung 20-fach) | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach) |
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Trittstufe hinten rechts |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch | • Winter-Paket |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Mobile Online Dienste App-Connect |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasser |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Frontscheibe heizbar | • Zusatzheizung (Luft) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)