



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 06/2009 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 209.874km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, 4Motion Sport & Style, 2007 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W102796	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.874km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	400 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	250 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne

- | | |
|--|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 2604 mm | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Chromleisten an Seitenfenstern |
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Tagfahrlicht | • Coming-Home-Paket |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01	08.06.2009	0603	AL500016	02	02	0101/04200	0182
0	MI			04127	00420		1809
12	WVWEN5N19W102786		1	1665	1706		01679
	VOLKSWAGEN, VW				00100		
	3N			186	002260		002260
	A:CBABX1			01180	01110		
	AA0AA69M0Z3NDST7M3			01180	01110		
				16	03000		0172
	TIGUAN			02000	0750		0005 14
	VOLKSWAGEN VW			115/65 R15 88H			
	FL.1.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65 R16 98H			
	ECOMBILINUSINE						
	015/2007*692/2008A						
	BUP05A;PI/C1; M. N1. I						
	DIESEL						
	0002	35A0	01968				
	F.1/F.2:50 U. 7.2/B.2:75 B.ANRANGEBEITRIEB*0.1:200 B						
	IP 81 STEIG.*ZUL.GKS-GEW.D.ZUGES MAX.3200N3*PL 181 NIT						
	WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEE.FAHRDYN.START.SYST.F						
	*ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.WO.2.3.AUEN.WO.2.						
RG	STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*VW.AHK LT FOTO*DATUM *						
14	NE EMISSIONSKLASSE: 08.06.2009*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)