



Audi A6 Avant

EZ 04/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 137.640km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI ultra EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G0JN095721	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.640km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 100.545km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Kerben

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus | • Audi connect & Audi Phone Box |
| • Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Fahrassistent-System: Tempolimit-Anzeige | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Rückfahrkamera | • Satz Adapterkabel Audi music interface |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Frontkamera (Scheibe) | • Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Audi music interface |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















EWD45245			
Form 10-1 (Rev. 10-1-79) (Use for filing with the IRS)		Form 10-1 (Rev. 10-1-79) (Use for filing with the IRS)	
1	Name	2	Address
3	City	4	State
5	Zip	6	Country
7	Phone	8	Telex
9	Radio	10	Teletype
11	Facsimile	12	Other
13	Business	14	Home
15	Mobile	16	Other
17	Vehicle	18	Other
19	Other	20	Other
21	Other	22	Other
23	Other	24	Other
25	Other	26	Other
27	Other	28	Other
29	Other	30	Other
31	Other	32	Other
33	Other	34	Other
35	Other	36	Other
37	Other	38	Other
39	Other	40	Other
41	Other	42	Other
43	Other	44	Other
45	Other	46	Other
47	Other	48	Other
49	Other	50	Other
51	Other	52	Other
53	Other	54	Other
55	Other	56	Other
57	Other	58	Other
59	Other	60	Other
61	Other	62	Other
63	Other	64	Other
65	Other	66	Other
67	Other	68	Other
69	Other	70	Other
71	Other	72	Other
73	Other	74	Other
75	Other	76	Other
77	Other	78	Other
79	Other	80	Other
81	Other	82	Other
83	Other	84	Other
85	Other	86	Other
87	Other	88	Other
89	Other	90	Other
91	Other	92	Other
93	Other	94	Other
95	Other	96	Other
97	Other	98	Other
99	Other	100	Other

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)