



MG ZS 1.0 Comfort

EZ 05/2024 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 10.741km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller MG	Typ/Verkaufsbezeichnung ZS 1.0 Comfort		
Kategorie Geländewagen	FIN LSJW74C93RZ110152	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 10.741km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2024	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.236l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Gurtstrafer haben vorne ausgelöst

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2580 mm
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn links verstellbar (6-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Uni-Lackierung Dover White
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Audiosystem: Radio (MP3, USB)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Infotainment-System: (Touchscreen 10,1 Zoll)	• Notrufsystem (eCall)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent (EBA)	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
• Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)	• Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
• Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	• Seitenairbag vorn
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Nebelscheinwerfer	• Scheinwerfer LED
• Tagfahrlicht LED	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 5-Gang	• Servolenkung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)