



Opel Meriva Active

EZ 03/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 104.397km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Active [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Active, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9ENXH4125905	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.397km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.999km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruckwarner
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sondermodell Active | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Lautsprecher hinten | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Funktions-Paket |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Sicht-Paket |
| • Textilfussmatten | • Winter-Paket |
| • Doppeltonfanfare | • Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Ablagetisch an Rückenlehne |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











WOLSD9ENXH4125905	0035	ALX02106	02	01	EX0103/04900	11196
MI	AF				04300	1012
WOLSD9ENXH4125905	3				1615	01471
OPEL					00075	
S-D MONOCAB B					0149	001965
EADLA11					01060	00950
BX1H4JBTJ5					01060	00950
					74	03675
					01300	06680
MERIVA					205/55 R16 91H	005
OPEL					205/55 R16 91H	
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
MEHRZWECKFAHRZEUG					GRAU	7
715/2007*136/2014W					e4*2007/46*0165*15	
EURO6;W;PI/CI: M, N1 1					21.07.2016	EU249535
BENZIN						
0001	36W0	01364				
F.1/F.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/B.2:+80 B.ANH.BETR.*O						
.1:1400 BIS 10% STEIG.*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKO						
MB. 3400 KG BIS 10% STEIG.*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. 2						
UGKOMB. 3300 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK 1T						
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.03.2017*						

BUCHUNG

TP 003740
Niederte HU
10/1/11

TP 6228543
Niederte HU
10/1/11

TP 737693
Niederte HU
10/1/11

APR 17

APR 28

Außerbetriebsetzung

20.05.2026

Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
Kfz-Zulassungen

TJNL3723

Buchung

1. Fahrzeug

2. Typ

3. Marke

4. Typ/Modell/Variante

5. Herstellerbezeichnung

6. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

7. Technisch zulässige Gesamtmasse in kg

8. im Zulassungsbefreiungsbescheid aufgeführte Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges

9. Zulassungsbefreiung

10. Datum dieser Zulassung

11. Fahrzeugklasse

12. Nummer der EG-Typgenehmigung oder ÄH

13. Anzahl der Achsen

14. Technische zulässige Achslast in kg

15. Technische zulässige Antriebsleistung in kW

16. Hubraum in cm³

17. Motorleistung in kW/Minutendrehzahl bei max. Drehmoment

18. Kraftstoffart und Energieeffizienz

19. Leistungsbefreiung in kW/kg bzw. bei Kraftstoffart

20. Farbe des Fahrzeuges

21. Spritzschutz hinsichtlich Fahrzeugteile

22. Schutzklasse

23. Höchstgeschwindigkeit in km/h

24. Standplatzbesitz in km/h

25. Drahtseil in mm

26. U.S.

27. Fahrzeugbesitz in km/h

28. CO2 im g/km

29. CO2 im g/km

30. Für die EG-Typgenehmigung maßgebende Motorleistung

31. Hersteller-Kennzeichnung

Eintragung

1. Fahrzeug

2. Typ

3. Marke

4. Typ/Modell/Variante

5. Herstellerbezeichnung

6. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

7. Technisch zulässige Gesamtmasse in kg

8. im Zulassungsbefreiungsbescheid aufgeführte Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges

9. Zulassungsbefreiung

10. Datum dieser Zulassung

11. Fahrzeugklasse

12. Nummer der EG-Typgenehmigung oder ÄH

13. Anzahl der Achsen

14. Technische zulässige Achslast in kg

15. Technische zulässige Antriebsleistung in kW

16. Hubraum in cm³

17. Motorleistung in kW/Minutendrehzahl bei max. Drehmoment

18. Kraftstoffart und Energieeffizienz

19. Leistungsbefreiung in kW/kg bzw. bei Kraftstoffart

20. Farbe des Fahrzeuges

21. Spritzschutz hinsichtlich Fahrzeugteile

22. Schutzklasse

23. Höchstgeschwindigkeit in km/h

24. Standplatzbesitz in km/h

25. Drahtseil in mm

26. U.S.




27. Fahrzeugbesitz in km/h

28. CO2 im g/km

29. CO2 im g/km

30. Für die EG-Typgenehmigung maßgebende Motorleistung

31. Hersteller-Kennzeichnung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)