



## Ford C-MAX Titanium

EZ 07/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 159.003km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 59\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                           |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WF0VXXGCEVHB58895                                                                                  | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>159.003km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                          | Leistung<br>125 PS (92 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                    | Letzter Service<br>151.518km                 | Letzter Service am<br>12/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                                  | Sitze<br>5                                                                                                | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2017                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                         | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>117g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 145                                                                                     | Beifahrertür             | 150                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 145                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 155                                                                                       |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 145                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 175  | Seitenteil hinten rechts | 175  |
| Motorhaube              | 150                                                                                     | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond

- |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Mittelkonsole Premium                             | • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT         |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)      | • Power KeyFree-Startfunktion                 |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                        | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6         |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                      | • Servolenkung elektrisch                     |
| • Sicht-Paket                                       | • Sitz vorn links höhenverstellbar            |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)      | • Start/Stop-Anlage                           |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                             | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom               |
| • Tagfahrlicht LED                                  | • Türgriffe außen Wagenfarbe                  |
| • Verglasung getönt                                 | • Wegfahrsperre (elektronisch)                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung             | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite               |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten              | • Seitenairbag vorn                           |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten                    | • Leseleuchte vorn                            |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Getränkehalter vorn                         |
| • Nebelscheinwerfer                                 | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               | • Scheibenwischer mit Regensensor             |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung             | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung              |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                 | • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK       |



## Sonderausstattung

- |                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)           | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht                                                                |
| • Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Raucher-Paket                                                                                         |
| • Reserverad als Notrad                                     | • Rückfahrkamera                                                                                        |
| • Sitzheizung vorn                                          | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)                                                         |
| • Audiobedienung am Lenkrad                                 | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • AUX-IN-Anschluss                                          | • USB-Anschluss                                                                                         |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation                                | • Farbdisplay für Bordcomputer                                                                          |
| • Sicht-Paket                                               | • Nebelscheinwerfer                                                                                     |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor               | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                                                   |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                           | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung                                                                 |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung                            | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                                     |
| • Adaptives Kurvenlicht (AFL)                               | • Tagfahrlicht LED                                                                                      |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                           | • Bodenleuchte im Außenspiegel                                                                          |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten                           | • Parkpilotsystem hinten                                                                                |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos
















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)