



Mazda CX-5 Exclusive-Line AWD

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 151.481km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Exclusive-Line AWD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G 160 EU6, Exclusive-Line AWD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKFGW7A00670903	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.481km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	70
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abgasanlage 2-flutig
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Internetbasierende Dienste
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten außen
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchte vorn |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 118 kW KAT |
| • Multi-Commander | • Multi-Info-Display |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2700 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) | • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss hinten |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: I-Activesense | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR) | • Head-up-Display |
| • TFT-Farbdisplay | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














04.04.2018	7118	AHD000030	2	2	118/6000	188
M1	AC				4550-4550	1840-1840
JM2KFGW7A00670903	1				1675-1680	1636-1636
Mazda						
KE				84		
GW7			155	2115		2115
AOWO			1090	1130		
-			1090	1130		
Mazda CX-5			74	3750		66
MAZDA (J)			2000	750	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/65R17	102V		
Kombilimousine			225/65R17	102V		
715/2007*2016/646W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 i			Schwarz		9	
Benzin			e13*2007/46*1803*02			
0001	36W0	1998	12.09.2017	M	XC569045	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)