CarOnSale

Toyota Auris Team D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2018	83.971km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Team D [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6, Team D Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN SB1MA3JE70E054350	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.971km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.522km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V Turbo KAT
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























TIRE LOADING INFORMATION
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0305
SB1MA3JE70E054350
1-
2-
MODEL NRE185L-DHFSZW 634


CarOnSale


CarOnSale


Service-Check Datum
17042026
78522 km
Nächster Service-Check spätestens am:
17042027
93522 km
Öl-Viskosität
0W-20 4,0L


AUTO
OFF
LO















Laibach
Bern
Frankreich
Österreich
München
Wien
Deutschland
Prag
Polen
MEDIA
VOL
SETUP
CAR
LO


MEDIA
VOL
SETUP
CAR
Prüfen Sie die Umgebung
LO






Zu Ihrer eigenen Sicherheit hat Toyota die detaillierten Angaben zum Besitzer nicht in Ihr Kundendienstheft aufgenommen, damit diese nicht in die falschen Hände fallen können, sollte in Ihr Fahrzeug eingebrochen oder dieses gar gestohlen werden. Wir raten Ihnen, andere Unterlagen wie etwa Versicherungsdokumente oder Fahrzeugpapiere nicht im Fahrzeug zu lassen.
Stempel des TOYOTA-Vertragspartners
Autohaus NIX
TOYOTA Vertragshändler
63607 Wächtersbach / Aufenau
Telefon 0 60 53 / 8 03 - 0
Kontakt Kunden-Service
Name: Dominic Eden
Telefon-Nr: 06053/803423



Autohaus NIX GmbH
TOYOTA Vertragshändler
63607 Wächtersbach / Aufenau
Telefon 0 60 53 / 803-0
Autohaus NIX GmbH
Toyota Vertragshändler
Frankfurter Straße 1-7
63607 Wächtersbach/Aufenau
Tel. 06053-803-0


Autohaus NIX GmbH
Toyota Vertragshändler
Frankfurter Straße 1-7
63607 Wächtersbach/Aufenau
Tel. 06053-803-0
Autohaus NIX
TOYOTA Vertragshändler







TOYOTA



30.05.2018		5013		AJT000191		2	1	85/5600	200
M1		AB				4330-4330		1760-1760	
SB1MA3JE70E054350		7				1475-1475		1265-1425	
TOYOTA						-	65		-
E15UT(a)						125	1820		1820
NRE185(H)						1020	1010		-
NRE185L-DHFSZW(SW)						1020	1010		-
-						74	3750		71
TOYOTA AURIS						1300	450	5	-
TOYOTA EUROPE (B)						225/45R17 91W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						225/45R17 91W			
Schräghecklimousine						-			
715/2007*2015/427W								7	
EURO6;WLTP;CS; M, N1 I						e11*2001/116*0305*20			
Benzin						17.06.2016	K	EX642561	
0001		3GW0		1197		-			
P:4:5200-5600*									





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)