



Skoda Kamiq Monte Carlo

EZ 04/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 63.120km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kamii Monte Carlo [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Monte Carlo OPF, 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBGR7NW6N3048117	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.145km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: 2xSchlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 6-Gang
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet

• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	• Heckscheibe heizbar
• Infotainment-Paket Basic	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Kofferraumbeleuchtung	• Kopf-Airbag-System
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
• Multifunktionsanzeige	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2651 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
• Schwellerabdeckung / -verkleidung schwarz glänzend	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau
• Tagfahrlicht LED	• Textilfussmatten
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Mittelarmlehne vorn
• Dachreling	• Kurvenlicht
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: CERVENA VELVET/VELVET RED



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung LED in Rot	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
• Business-Paket	• Ebene Ladefläche (Flat-Floor)
• Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)	• Frontscheibe heizbar
• Lenkrad heizbar	• Licht- und Sicht-Paket
• Metallic-Lackierung Premium	• Reserverad als Notrad
• Simply Clever-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige

• Sound-System mit 10 Lautsprecher	• Sport-Fahrwerk
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Phonebox	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Wireless SmartLink	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Audio-Navigationssystem Amundsen	• SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
• Service-System: Remote Services	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
• Dachhimmel schwarz	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Kabel lose