



Land Rover Range Rover Evoque S

EZ 03/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 107.928km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque S [DE - SUV5 2.0 D150 Mild-Hybrid EU6d-T, S AWD Start/Stopp, 2019 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALZA2BN8LH058932	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.928km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.912km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	290 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	115 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	115 	Seitenteil hinten rechts	115 
Motorhaube	235 	Heckklappe	-
Dach	105 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anschluss-Paket 1
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsscheiben vorn 349 mm
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- InControl Apps
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Bright
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 6 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT)

- | | |
|---|---|
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC) | • Navigationssystem Pro |
| • Personalisierungssystem (Smart Settings) | • Radstand 2681 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony) | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Terrain-Response-System 2 | • Traktionskontrolle |
| • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) | • USB-Anschluss in Mittelkonsole |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Dachhimmel Morzine Ebony | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay) | • Metallic-Lackierung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach) inkl. Sitzheizung | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











REPAIRER	JOB NUMBER	JOB DATE	ODOMETER	DETAILS
Mull GmbH & Co. KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40047 Germany	1029626 RANGE ROVER	08/10/2024	64,912 km	Work Completed 102,300 km/ 72 months service Related Service Items Removal of Oil and Oil Filter Removal of Pollen Filter Removal of Brake Fluid Removal of Alarm/Handbrake Batteries
Mull GmbH & Co. KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40047 Germany	1010061 RANGE ROVER	27/06/2023	34,309 km	Work Completed 48,000 km/ 48 months service Related Service Items Removal of Oil and Oil Filter Removal of Pollen Filter Removal of Engine Air Filter Removal of Fuel Filter Removal of Brake Fluid Removal of Alarm/Handbrake Batteries
Smoker Essen GmbH & Co. KG Bachfeld-Bahn-Breisweg 320 Essen 45141 Germany	614631 RANGE ROVER	02/10/2022	10,259 km	Work Completed 34,000 km/ 24 months service Related Service Items Removal of Oil and Oil Filter Electronic Vehicle Health Check (eVHC) Removal of Pollen Filter Removal of Brake Fluid
Mull GmbH & Co. KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40047 Germany	361 RANGE ROVER	25/12/2020	16 km	Work Completed Pre-Delivery Inspection Related Service Items Not Applicable



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)