



Peugeot 2008 Allure

EZ 11/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 117.360km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [AT - SUV5 1.6 BlueHDi FAP 100 EU6, Allure Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3CUBHYKHY143364	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.360km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	180 
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 5-Gang	• Gurtkraftbegrenzer
• Gurtstraffer	• Handbremshebelgriff Leder
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Grau / schwarz	• Innenausstattung: Kunstleder
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Kühlergrill, Rahmen verchromt
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
• Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radstand 2538 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder mit Chromeinlage
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle in Mittelkonsole (WIP-Plug)	• Verglasung getönt
• WIP-Bluetooth	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung LED	• Dachantenne
• Dachhimmel mit LED-Beleuchtung	• Metallic-Lackierung
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Spaltmaße ungenau)