

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz C T-Modell C 220 BlueTec / d T

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WDD2052041F684707
Kilometerstand: 179.933 km
Erstzulassung: 18.12.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Sitzfläche Fahrersitz, Kratzer, Smartrepair



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Typenschild beschädigt, erneuern



Stoßfänger vorne, Kratzer, schleifen und polieren (REPARIERT)




Stoßfänger vorne, Kratzer, schleifen und polieren (REPARIERT)




Fondseite links - SmartRepair




Spoiler vorne unten, beschädigt, erneuern



Zierleisten außen fleckig, polieren (REPARIERT)



Zierleisten außen fleckig, polieren (REPARIERT)



Zierleisten außen fleckig, polieren (REPARIERT)



Zierleisten außen fleckig, polieren (REPARIERT)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell				
	Mercedes-Benz		C T-Modell C 220 BlueTec / d T			C 220 BlueTEC / d EU6, Avantgarde..				
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WDD2052041F684707		Kombi			5	Diesel	1313/EHA		
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU		
		18.12.2017	2	2	125 kW	4	2143	04/27		
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)		
	0,00 %		0,00 %		0	keine Angabe		114 (NEFZ)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
	177.000 km		179.933 km		182.465 km		nein	04/26	175.000 k..	
Farbe	SCHWARZ - UNILACK			Lackierung		Metallic		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
								nein	22.04.2027	1 km
	Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
	vollständig									
	Polster		Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.		
Leder		Schwarz			Getriebe Automatik - (..		Euro6			
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden								
keine Sondernutzung		ja								
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein			


Ausstattung	Serienausstattung:		
	Adaptives Bremslicht Anti-Blockier-System (ABS) Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheit.. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Knieairbag Fahrerseite Lenkrad mit Multifunktion Modellbezeichnung geändert (mit Code) Reiserechner Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Seitenairbag (Sidebag) vorn Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrer.. Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitg..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdi.. Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung Getriebe Automatik - (9-Stufen) Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System (Windowbag) Mercedes-Benz Notrufsystem Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT Rücksitzlehne geteilt / klappbar Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht Sitz vorn links elektr. verstellbar Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Steckdose (12V-Anschluß) Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Aktive Motorhaube Beckenairbag vorn (Pelvisbag) Einschaltautomatik für Fahrlicht Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Feststellbremse elektrisch Infotainment-System: Mercedes me connect Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) Ladekantenschutz (Edelstahl) Mittelarmlehne vorn mit Fach Reifendruck-Kontrollsystem Rußpartikelfilter SCR-System (AdBlue-Technologie) Sitz vorn rechts elektr. verstellbar Start/Stop-Anlage Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
	Sonderausstattung:		
Bemerkung	Ablage-Paket Avantgarde Interieur Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Ada.. Innenhimmel schwarz Komfort Direktlenkung Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Arti.. Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Tel..	Audio-Navigationssystem: COMAND Online Fahrassistenz-Paket Plus Harnstofftank (AdBlue), vergrößert Intelligent Light System LED Night-Paket Spiegel-Paket	Ausstattungs-Paket: Business Plus Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam.. Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz Keyless-Go-Paket Park-Paket Sport-Fahrwerk
	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 05.06.2026 - Gültig bis 182465 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
Nachlackierung -> Kotflügel vorne links wurde nachlackiert (0,00 €)					

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand

	Fondseite links - SmartRepair Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Sitzfläche Fahrersitz, Kratzer, Smartrepair Spoiler vorne unten, beschädigt, erneuern Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren (1) Zwischensumme	
--	--	--

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Fehlteile bei Herreinnahme prüfen.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur;

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. nachlackiert	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Typenschild beschädigt, erneuern	
Zwischensumme	

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/50 ZR17 98W	6,00 mm (Nexen)	6,00 mm (Nexen)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/50 ZR17 98W	7,00 mm (Nexen)	7,00 mm (Nexen)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
	0,00 €			
	Nachlackierung -> Kotflügel vorne links wurde nachlackiert (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	177.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz C T-Modell C 220 BlueTec / d T

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WDD2052041F684707
Kilometerstand: 179.933 km
Erstzulassung: 18.12.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2









