



Mercedes-Benz B 150

EZ 08/2007 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 236.394km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 150 [DE - Van5 B 150 EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WDD2452311J293505	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.394km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.367km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	310 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	1600 
Seitenteil hinten links	1950 	Seitenteil hinten rechts	120 
Motorhaube	280 	Heckklappe	120 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Optik Antrieb ölfeucht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: HORIZONTBLAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenairbag (Sidebag) hinten |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Paket | • Tempomat |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Chrom-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sport-Fahrwerk | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.08.2007	0999	AMC00002 3	2	1	70/5200	174
M1	AC		4263-4278		1770-1785	
WDD2452311J293505	X		1575-1620		1300	
MERCEDES-BENZ				75		
245			163	1835	1835	
Y23FK2			935	900		
DUAA501			935	900		
			78	3900	73	
3 150			1000	645	5	
DAIMLERCHRYSLER (D)			215/40 ZR18 XL 89W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/40 ZR18 XL 89W			
Kombimousine						
70/220*2003/76B			Blau/		5/	
EURO 4			e1*2001/116*0314*02			
Benzin			17.02.2006		K	VY405556
0001	0462	1498				
2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.ETGT.*DATUM ZUR EMISSIONS						
KLASSE: 29.08.2007*						

29.08.2007 0999 AMC00002 3

M1 AC

WDD2452311J293505 X

MERCEDES-BENZ

245

Y23FK2

DUAA501

3 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombimousine

70/220*2003/76B

EURO 4

Benzin

0001 0462 1498

2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.ETGT.*DATUM ZUR EMISSIONS

KLASSE: 29.08.2007*

29.08.2007 0999 AMC00002 3

M1 AC

WDD2452311J293505 X

MERCEDES-BENZ

245

Y23FK2

DUAA501

3 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombimousine

70/220*2003/76B

EURO 4

Benzin

0001 0462 1498

2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.ETGT.*DATUM ZUR EMISSIONS

KLASSE: 29.08.2007*

29.08.2007 0999 AMC00002 3

M1 AC

WDD2452311J293505 X

MERCEDES-BENZ

245

Y23FK2

DUAA501

3 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombimousine

70/220*2003/76B

EURO 4

Benzin

0001 0462 1498

2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.ETGT.*DATUM ZUR EMISSIONS

KLASSE: 29.08.2007*

29.08.2007 0999 AMC00002 3

M1 AC

WDD2452311J293505 X

MERCEDES-BENZ

245

Y23FK2

DUAA501

3 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombimousine

70/220*2003/76B

EURO 4

Benzin

0001 0462 1498

2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.ETGT.*DATUM ZUR EMISSIONS

KLASSE: 29.08.2007*

29.08.2007 0999 AMC00002 3

M1 AC

WDD2452311J293505 X

MERCEDES-BENZ

245

Y23FK2

DUAA501

3 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombimousine

70/220*2003/76B

EURO 4

Benzin

0001 0462 1498

2/8.2:935 B.ANH.BETR.*WW.AHK.LT.ETGT.*DATUM ZUR EMISSIONS

KLASSE: 29.08.2007*

Serviceheft

Serviceberichte

Fahrzeugidentifikationsnummer

112020 162362

km-Stand

Reparatur-Auftr. Nr.

Motortyp

ja Nein

Motor

Garantie gegen Durchrostung

(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:

Motor

Öl-Automatikgetriebe

Bremsschleife

Kühlmittel

Bremssattel Vorderachse

Bremssattel Hinterachse

Ölmarke/Vakuum Motor

Ölmarke/Vakuum Automatikgetriebe

KFZ-WERKSTATT

Marco Klingner

Caruplengr. Beckstr. 2

44793 Bochum

Tel.: 0234 / 576 66

48

Serviceheft

Serviceberichte

Fahrzeugidentifikationsnummer

19.02.2019 151431

km-Stand

Reparatur-Auftr. Nr.

Motortyp

ja Nein

Motor

Garantie gegen Durchrostung

(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:

Motor

Öl-Automatikgetriebe

Bremsschleife

Kühlmittel

Bremssattel Vorderachse

Bremssattel Hinterachse

Ölmarke/Vakuum Motor

Ölmarke/Vakuum Automatikgetriebe

KFZ-TECHNIKER TRIEB

JASAT

Schönwieser Str. 12

43399 Essen

47

Serviceheft
Serviceberichte

WDD 245 237 293 505
Fahrzeugidentifikationsnummer
28.08.2010
Datum
25.2010
km-Stand
25.2010
Reparatur-Auftr.-Nr.

ASSYST PLUS
Werkstattnummer
Reparatur
Reparaturkosten

MobileLife
Ja Nein
Garantie gegen Durchrostung
(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:
Motoröl
Öl - Automatikgetriebe
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Bremsbeläge Vorderachse
Bremsbeläge Hinterachse

Ja Nein
Kraftstofffilter
Kardachse
Luftfilter-Einsatz
Staubfilter
Zündkerzen

Ölmarke/Viskosität Motor
Ölmarke/Viskosität Automatikgetriebe

KFZ-WERKSTATT
HCO Lingner
Guttenbergstr. 2
44793 Bochum
Tel.: 0234 / 576 66

Serviceheft
Serviceberichte

WDD 245 237 293 505
Fahrzeugidentifikationsnummer
29.08.11
Datum
20.02.2016
km-Stand
40763
Reparatur-Auftr.-Nr.

ASSYST PLUS
Werkstattnummer
Reparatur
Reparaturkosten

MobileLife
Ja Nein
Garantie gegen Durchrostung
(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:
Motoröl
Öl - Automatikgetriebe
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Bremsbeläge Vorderachse
Bremsbeläge Hinterachse

Ja Nein
Kraftstofffilter
Kardachse
Luftfilter-Einsatz
Staubfilter
Zündkerzen

Ölmarke/Viskosität Motor
Ölmarke/Viskosität Automatikgetriebe

Fahrzeug-Werke Lueg AG
Daimler AG
44575 CASTROP-RAUXEL

Serviceheft
Serviceberichte

WDD 245 237 293 505
Fahrzeugidentifikationsnummer
18.08.2010
Datum
27.08.2010
km-Stand
29484
Reparatur-Auftr.-Nr.

ASSYST PLUS
Werkstattnummer
Reparatur
Reparaturkosten

MobileLife
Ja Nein
Garantie gegen Durchrostung
(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:
Motoröl
Öl - Automatikgetriebe
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Bremsbeläge Vorderachse
Bremsbeläge Hinterachse

Ja Nein
Kraftstofffilter
Kardachse
Luftfilter-Einsatz
Staubfilter
Zündkerzen

Ölmarke/Viskosität Motor
Ölmarke/Viskosität Automatikgetriebe

MERCEDES-BENZ
KUNDENDIENST
FAHRZEUG-WERKE LUEG AG
DAMLERSTH. 1
44575 CASTROP-RAUXEL
Tel. 023 05 9 24 40-23

Original Mercedes-Benz Motoröl
nach Freigabe Blatt 2815

Serviceheft
Serviceberichte

WDD 245 237 293 505 / X
Fahrzeugidentifikationsnummer
03.09.2009
Datum
44.145
km-Stand
19677
Reparatur-Auftr.-Nr.

ASSYST PLUS
Werkstattnummer
Reparatur
Reparaturkosten

MobileLife
Ja Nein
Garantie gegen Durchrostung
(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:
Motoröl
Öl - Automatikgetriebe
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Bremsbeläge Vorderachse
Bremsbeläge Hinterachse

Ja Nein
Kraftstofffilter
Kardachse
Luftfilter-Einsatz
Staubfilter
Zündkerzen

Ölmarke/Viskosität Motor
Ölmarke/Viskosität Automatikgetriebe

MERCEDES-BENZ
KUNDENDIENST
FAHRZEUG-WERKE LUEG AG
DAMLERSTH. 1
44575 CASTROP-RAUXEL
Tel. 023 05 9 24 40-23

Original Mercedes-Benz Motoröl
nach Freigabe Blatt 2815

Serviceheft
Serviceberichte

WDD 245 237 293 505
Fahrzeugidentifikationsnummer
15.08.08
Datum
13.05.09
km-Stand
13055
Reparatur-Auftr.-Nr.

ASSYST PLUS
Werkstattnummer
Reparatur
Reparaturkosten

MobileLife
Ja Nein
Garantie gegen Durchrostung
(bis zum nächsten fälligen Service)

Erneuert:
Motoröl
Öl - Automatikgetriebe
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Bremsbeläge Vorderachse
Bremsbeläge Hinterachse

Ja Nein
Kraftstofffilter
Kardachse
Luftfilter-Einsatz
Staubfilter
Zündkerzen

Ölmarke/Viskosität Motor
Ölmarke/Viskosität Automatikgetriebe

Daimler AG
Mercedes-Benz
GSP/MRS 40200
77971 Kippenheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmelbefall Kofferraumboden



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)