



Volkswagen Amarok Aventura DoubleCab 4Motion

EZ 06/2017 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 127.701km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Amarok Aventura DoubleCab 4Motion [DE - PickupDK4 3.0 TDI 4Motion EU6, Aventura, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN WV1ZZZ2HZHH018899	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.701km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.767km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Motor undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

4 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Antriebsart: Allradantrieb
• Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle)	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert / teilweise verchromt
• Bodenbelag hinten (Teppich)	• Bodenbelag vorn (Teppich)
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
• Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
• Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fußmatten Textil	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up)	• Heckleuchten dunkel getönt
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Hellsilber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)

• Karosserie/Aufbau: Pick-Up	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit 2 Doppelchromleisten und 6 vertikalen Chromstreben	• Laderaumbeschichtung
• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 3,0 Ltr. - 165 kW V6 TDI DPF	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelschlussleuchte	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 3097 mm
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schmutzfänger vorn und hinten	• Schwellerrohre (Edelstahl) mit Trittstufe
• Schwellerrohre beleuchtet	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitze vorn ErgoComfort (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, teilweise elektrisch)	• Sportsbar in Wagenfarbe
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage
• Steckdosen (12V-Anschluß) 4-fach, in Armaturenbrett, Mittelkonsole, Fond und Ladefläche außen	• Stoßfänger hinten verchromt
• Stoßfänger vorn Wagenfarbe	• Türdichtungen mit Staubschutz
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Warmluftkanal zum Fahrgastraum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Lautsprecher (6)
• Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• App-Connect
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Tagfahrlicht LED
• Anzeige für Waschwasserstand	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Blockier-System (ABS) Offroad
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Handbremshebelgriff Leder
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: Ravennablau Metallic



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3. Bremsleuchte LED mit Ladeflächenbeleuchtung | • Anhängerkupplung |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Differentialsperre (Hinterachse) | • Funkschlüssel (3) klappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zusatzheizung / Standheizung mit Funkfernbedienung |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion | • Scheibenwischer mit Regensensor |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Betriebsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Desinfektionsmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ DSG®, Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleuchteprüfung Öl
☒ Karkassprüfung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Gasströmungsprüfung	☒ Filter Flüssigkeitswanne
☒ Reparaturprüfung	☒ Staub- und Pollenfilterschutz
☒ Kuchentest (auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>3.6.26</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>124767</u>	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Motorschutz
Service durchgeführt von:	

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners:

oder am Datum: _____ am Datum: _____
oder bei km-Stand: _____ oder bei km-Stand: _____

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Betriebsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Desinfektionsmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ DSG®, Getriebeöl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleuchteprüfung Öl
☒ Karkassprüfung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Gasströmungsprüfung	☒ Filter Flüssigkeitswanne
☒ Reparaturprüfung	☒ Staub- und Pollenfilterschutz
☒ Kuchentest (auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>30.9.25</u>	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>107617</u>	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Motorschutz
Service durchgeführt von:	

Stempel des Fachbetriebs:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners:

oder am Datum: _____ am Datum: _____
oder bei km-Stand: _____ oder bei km-Stand: _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)




Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)