



Skoda Superb Style 4x4

EZ 02/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 76.230km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Style 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Style 4x4, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLR7NP1P7035729	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.230km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.973km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagefach für Regenschirm	• Akustikglas Türscheiben vorn
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bremsenergierückgewinnung
• Brillenfach	• Chromzierleisten an Seitenfenstern
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibenwischer
• Infotainment-Paket Bolero	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY	• Radioempfang digital (DAB+)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Dachreling eloxiert
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Notrufsystem	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• USB-Anschluss	• Wireless SmartLink
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattungs-Paket: Green tec	• Bremsassistent
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Business-Paket Amundsen
• Fahrassistenz-Paket	• Fahrassistenz-Paket: Traveller
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Phonebox	• Reserverad als Notrad

• Schlechtwege-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige
• Steckdose 230V	• Frontscheibe heizbar
• Metallic-Lackierung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Audio-Navigationssystem Amundsen	• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv)	• Rückfahrkamera
• Zusatzheizung (Standheizung)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)