



Opel Corsa Energy

EZ 10/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 45.206km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Energy [DE - LimS5 1.2 EU5, Energy, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN W0L0SDL68E4315229	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 45.206km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 5.364km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|--|-------------------------|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Technik-Paket 1 |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service:		Service:		Service:	
☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion		☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum	km	Datum	km	Datum	km
12.10	17802				
Motoröl		Motoröl		Motoröl	
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viskosität: W-30		Viskosität: W-		Viskosität: W-	
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -25 °C		Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit - °C		Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit - °C	
Ja Nein		Ja Nein		Ja Nein	
☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel		☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel		☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)