



Mercedes-Benz CLS 350 BlueTec / d 4Matic

EZ 07/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 172.579km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 350 BlueTec / d 4Matic [DE - Lim4 CLS 350 BlueTEC / d EU6, d 4Matic, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2183941A162502	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.579km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.905km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Laderaumboden mit Staufach
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT

- | | |
|--|--|
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 | • Audio-Navigationssystem: COMAND Online |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Frontschürze |
| • Fußmatten AMG | • Getränkehalter vorn |
| • Heckschürze | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenhimmel schwarz | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Lenkrad (Sport AMG) |
| • Memory-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Multibeam LED | • Park-Paket |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Fahrwerk |
| • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













21.07.2015	1313	ERM000088	2	2	190/3400	250
M1	AA		4971-4971		1891-1891	
WDD2183941A162502	5		1431-1431		1915-1915	
Mercedes-Benz						
218						
G3BFF1			166	2400	2400	
C2CCB414			1215	1185		
			1215	1185		
CLS 350 d 4MATIC			69	2550	72	
Daimler (D)						
Fz.z.Pers.ber.b. 8 Spl.			245/45 R17 99Y XL			
Limousine			245/45 R17 99Y XL			
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI;M;NI;I						
Diesel						
0002	36W0	2987	e1*2007/46*0495*14	9		
			19.02.2015	K	FM042617	
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)