



Seat Leon FR Black Matt Edition

EZ 12/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 74.697km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR Black Matt Edition [DE - Kb5 1.5 TSI EU6d-T, FR Black Matt Edition OPF(EURO 6d-TEMP), (Facelift) 201]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZLR003401	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.697km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.370km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts | • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert |
| • Dachreling silber | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Wärmeschutzverglasung | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Sportsitze vorn | • AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss |
| • Bordcomputer | • Sprachsteuerungs-System |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Seitenairbag |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sport-Fahrwerk FR / Cupra |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • Business-Paket Infotain |
| • Fahrassistenz-Paket | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Mobile Online Dienste Full Link |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Sprachsteuerungs-System | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Frontkamera | • Heckleuchten LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












20.12.2019	7593	AOL001696	02	01	0110/05000	21
M1	AC		04549	04656	1816--	
VSSZE25FELR003401	8		1451		001275	
SEAT				00080		
5F			0134	001840	001840	
FDPCAXOV			00920	00970		
FM6SPM62S0224BFVLO51CA			00920	00970		
LEON ST			076	03750	065	
SEAT (S)			01500	0630	005	
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/50 R17 93V			
KOMBILIMOUSINE			205/50 R17 93V			
715/2007*2018/1832DG						
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 1						
BENZIN						
0001	36DG	01498				
F.1/F.2:+5 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 BIS						
8* STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:3340KG						
*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.2019*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)