



Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

EZ 12/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 166.179km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Exclusive-Line 2WD, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEF91600435735	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.179km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 21 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.626km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Internetbasierende Dienste
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik

• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
• Multi-Commander	• Multi-Info-Display
• Nebelscheinwerfer LED	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2700 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Dynamisches Kurvenlicht (AFS)	• Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM FLASH



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem |
|-----------------------|---------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 10/2028

(9) Verantwortliche Person: Djamil Abdali (00302075)
 Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
 - Allgemein 1: Querenker Gummilagerung (links und rechts) mit partieller Rissbildung!

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achanteil (%)	Vorgabe Achanteil (%)
1	417	389	6,6	806	284	35,0	69	79,4422	52,5
2	244	228	6,6	472	202	75,9	125	21,5678	17,5

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockwert
1	231	204	11,7	436	Ja



Abwr. FBA 21,2 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 31.10.2024, Kontrollnr./Nachweis: HF-3-05-0175-63

Ertelhinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug
 Prüfungsentgelt in Euro 97,81 inkl. USt. 19,00 %
 Vorgaben nach Nr. 1 Anl. Villa StvZO 1,19 inkl. USt. 19,00 %

Gesamt 99,00 inkl. USt. 19,00 %

Seite 1 von 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden):



Motorhaube (Anderer Schaden):



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)