



## Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline

EZ 01/2019 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 68.095km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 27\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                    |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Sportsvan Comfortline [DE - Van5 1.5 TSI Start/Stopp ACT EU6, Comfortline, (Facelift) 2017 - 2018] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WVWZZZAUZKW670801                                                                                                           | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>68.095km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                   | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                       | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.498 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                             | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                                                                         | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>01/2019                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                         | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                    | CO2-Emissionen<br>149g/km (WLTP)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            |
|                                                                                   | Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kratzer,<br>Kerben                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegelfuß schwarz
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Insassen-Schutzsystem proaktiv

|                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz              | • Karosserie: 5-türig                                              |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                               | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert         |
| • Knieairbag Fahrerseite                                   | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                      |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten                     | • Lendenwirbelstützen vorn                                         |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion     | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten                             | • Mittelarmlehne hinten                                            |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar                             | • Modellpflege                                                     |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT                      | • Nebelschlussleuchte                                              |
| • Nichtraucher-Paket                                       | • Parkbremse elektrisch                                            |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                   | • Rücksitzlehne geteilt                                            |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar           | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                              |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                             | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                          |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                              | • Sitze: Komfortsitze vorn                                         |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                   | • Start/Stop-Anlage                                                |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                        | • Stoßfänger Wagenfarbe                                            |
| • Tagfahrlicht LED                                         | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       |
| • Verbandkasten und Warndreieck                            | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                  |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                             | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                    | • Chromeinfassung Lichtschalter                                    |
| • Chromeinfassung Spiegelverstellung                       | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts                   |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                 | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                    |
| • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK                      |                                                                    |



## Sonderausstattung

|                                                                                |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Dachreling                                                                |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung                                | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) |
| • Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend                   | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                                           |
| • Licht- und Sicht-Paket 1                                                     | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)                               |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)                            | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                           |
| • Perleffekt-Lackierung                                                        | • Radioempfang digital (DAB+)                                               |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)                           | • Scheinwerfer LED                                                          |
| • Sprachsteuerungs-System                                                      | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                                      |
| • Winter-Paket                                                                 | • Antennen-Diversity                                                        |
| • Audiosystem: CD-Player                                                       | • Lautsprecher (8)                                                          |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)                                 | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                                  |

|                                                                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Safesicherung                                                                      | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                                           | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter                           |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)                               |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                                    | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                       |
| • Volkswagen Media Control                                                           | • Leuchtweitenregelung automatisch                                                        |
| • Abbiegelicht                                                                       | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                                     |
| • Anzeige für Waschwasserstand                                                       | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                                              |
| • Sitzheizung vorn                                                                   |                                                                                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)