



Renault Master L2H2 HKa 3,5t

EZ 09/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 45.823km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L2H2 HKa 3,5t [DE - HKa4 3,5t dCi 130 FAP EU6, L2H2, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1MA000X60458926	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 45.823km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.030km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 212g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	85		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Turbo defekt laut Einlieferer ;
Batterie	Andere: Fahrzeug wurde fremdgestartet ; Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Rampe nicht geprüft

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 96 kW dCi Diesel KAT
- Radstand 3682 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Verzurösen Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand mit Fenster (vergittert)
- Radvollabdeckungen
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Verzurösen im Laderaum seitlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.09.2018	3333	BGH003700	2	1	96/3500	148
N1	BB		5548	-	2070	-
VF1MA000X60458926	9		2482	-	2499	2046 - 2319
RENAULT				100		
MA			204	3500	3500	
FM9T			1850	2100		
MYB33063D370			1850	2100		
			79	2625	75	
MASTER			2500	750	3	
RENAULT (F)			225/65 R 16 C			
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			225/65 R 16 C			
Van						
715/2007*2016/646Y/EG						
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2			e2*2007/46*0016*32			
Diesel			28.07.2017	K	EX525482	
0002	36Y0	2299				
WW.AHK LT. EGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Fahrzeugbescheinigung Teil II

1. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

2. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

3. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

4. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

5. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

6. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

7. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

8. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

9. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

10. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

11. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

12. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

13. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

14. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

15. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

16. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

17. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

18. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

19. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

20. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

21. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

22. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

23. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

24. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

25. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

26. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

27. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

28. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

29. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

30. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

31. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

32. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

33. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

34. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

35. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

36. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

37. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

38. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

39. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

40. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

41. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

42. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

43. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

44. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

45. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

46. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

47. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

48. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

49. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

50. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

51. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

52. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

53. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

54. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

55. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

56. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

57. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

58. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

59. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

60. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

61. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

62. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

63. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

64. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

65. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

66. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

67. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

68. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

69. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

70. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

71. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

72. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

73. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

74. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

75. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

76. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

77. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

78. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

79. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

80. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

81. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

82. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

83. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

84. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

85. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

86. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

87. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

88. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

89. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

90. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

91. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

92. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

93. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

94. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

95. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

96. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

97. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

98. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

99. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

100. Fahrzeugkennzeichen: [REDACTED]

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VW: [REDACTED]

Datum: 26.07.2017 Km: 36.030

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐

Handstempel: [REDACTED]

Rechnungs-Nr.: [REDACTED]

Kommunikations/Werkstatt: [REDACTED]

Datum: 26.07.2017 Km: 36.030

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐

Handstempel: [REDACTED]

Rechnungs-Nr.: [REDACTED]

Kommunikations/Werkstatt: [REDACTED]

Datum: 26.07.2017 Km: 36.030

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐

Handstempel: [REDACTED]

Rechnungs-Nr.: [REDACTED]

Kommunikations/Werkstatt: [REDACTED]

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VW: VF1MA000X60458926

Datum: 26.07.2017 Km: 36.030

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐

Handstempel: [REDACTED]

Rechnungs-Nr.: [REDACTED]

Kommunikations/Werkstatt: [REDACTED]

Datum: 26.07.2017 Km: 36.030

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐

Handstempel: [REDACTED]

Rechnungs-Nr.: [REDACTED]

Kommunikations/Werkstatt: [REDACTED]

Datum: 26.07.2017 Km: 36.030


Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐

Handstempel: [REDACTED]

Rechnungs-Nr.: [REDACTED]

Kommunikations/Werkstatt: [REDACTED]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)