

Ford

FORD FOCUS LIM. (CGE)(2018->) ST-LINE X MILD-HYBRID 114 KW (MOTOR 1,0 LTR. - 114 KW ECOBOOST) 5-TÜRIG

VIN: WF0NXXGCHNRD32359



Beschreibung

Kennzeichen DN-AX3148	Zulassungsdatum 08/08/2024	Laufleistung 83006 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 143	Hubraum 999
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 114 KW

Equipment

Standard

Heckleuchten LED	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)	Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	Ford SYNC 3 mit Navigation
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC)
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenleuchte im Außenspiegel	Glanz-Paket
Schwellerverbreiterung	Stoßfänger Sport-Design (S-line)	Bord-/Verbrauchscomputer
Dachhimmel Stoff, dunkel	Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Doppelendrohr Auspuffanlage	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Farbdisplay (8 Zoll)	Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
Fußmatten Velours	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getränkehalter vorn	Gurtstraffer	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Schlüssellose Türentriegelung
Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaautomatik 2-Zonen	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
LM-Felgen
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Otto-Partikelfilter (OPF)
Keyless Go Startanlage
Reifendruck-Kontrollsystem
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sperrdifferential
Start/Stop-Anlage
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Optional

Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
Fahrassistenz-System: Active City Stop

Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Hinterachsaufhängung - Stufe 1
Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost (Mild-Hybrid)
Rückfahrkamera mit Split View
Sitzheizung vorn
Winter-Paket

Lenkrad (Sport/Leder, ST)
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Reifen 235/40 R18 ..Y
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schaltpunktanzeige
Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
Servolenkung elektrisch
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sport-Fahrwerk
Tagfahrlicht LED
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung

Fahrassistenz-System: Stauassistent
Frontscheibe heizbar
Kältemittel R 1234 YF
Multifunktionsarmlehne im Fond
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Sonderlackierung Frost-Weiß
Zusatzheizung

Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Mittelkonsole Premium
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifen-Reparaturkit
Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
Scheibenbremse hinten
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Sitz vorn links höhenverstellbar
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Sportsitze vorn
Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Hartmann Dorfmark GmbH

Bewertungsdatum
19/08/2026

Versanddatum
19/08/2026

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
002	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
			
004	Motorhaube / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
			
005	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel



006	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
007	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
008	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung

☐ Erste-Hilfe-Kit

☒ Kompressor Nothilfe

☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Bordmappe

☒ Füllflasche Nothilfekit

☐ Mechanischer Schlüssel

☐ Werkzeugsatz
- ☐ Ersatzschlüssel

☒ Hutablage

☒ Serviceheft

☐ Ersatzrad

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Motorhaube / Vorne / Kratzer




Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt