



Renault Twingo La Parisienne

EZ 04/2018 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 79.657km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo La Parisienne [DE - LimS5 0.9 TCe 90 EU6, La Parisienne, 2017 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AHB25A59547320	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.657km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.656km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	165 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Look-Paket Ivory (innen)
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dekor-/Zierstreifen La Parisienne
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen integriert
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modularitäts-Paket
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Nebelscheinwerfer |
| • Licht- und Regensensor | • Klimaautomatik |
| • Mittelkonsole mit Ablagefach | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Ablagefach Türverkleidung hinten | • Handschuhfach mit Klappe |
| • Verglasung hinten stark abgedunkelt | • Original Fahrzeug Farbe: PISTAZIEN-GRÜN |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------|--|
| • Faltschiebedach | • Sitz-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: _____

Datum: 18.11.17 Km-Stand: 12643	Rechnungs-Nr.: 141001	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐	Stempel: PERNOS GmbH 46539 Dinslaken - Am Pfauenzehnt 15 46562 Voerde - Oberer Hilding 34 47167 Duisburg - Konrad-Adenauer-Ring 25 46847 Oberhausen - Zum Aquarium 8 46395 Bocholt - Schaffeldstraße 2 47441 Moers - Klever Straße 60 48249 Dülmen - Auf dem Quellberg 2 46049 Oberhausen - Duisburger Straße 125	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: 11.12.20 Km-Stand: 23404	Rechnungs-Nr.: 782334	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐	Stempel: PERNOS GmbH 46539 Dinslaken - Am Pfauenzehnt 15 46562 Voerde - Oberer Hilding 34 47167 Duisburg - Konrad-Adenauer-Ring 25 46847 Oberhausen - Zum Aquarium 8 46395 Bocholt - Schaffeldstraße 2 47441 Moers - Klever Straße 60 48249 Dülmen - Auf dem Quellberg 2 46049 Oberhausen - Duisburger Straße 125	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: 14.12.17 Km-Stand: 30550	Rechnungs-Nr.: _____	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐	Stempel: _____	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN: _____

Datum: 14.12.17 Km-Stand: 61054	Rechnungs-Nr.: _____	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐	Stempel: Jürgen Franzke Reifen- u. Autoservice Kopernikusstr. 65 47167 Duisburg Tel.: 0203 - 59 33 98, Fax: 59 47 64	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: 15.12.17 Km-Stand: 78565	Rechnungs-Nr.: _____	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐	Stempel: Jürgen Franzke Reifen- u. Autoservice Kopernikusstr. 65 47167 Duisburg Tel.: 0203 - 59 33 98, Fax: 59 47 54	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: _____ Km-Stand: _____	Rechnungs-Nr.: _____	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☐ ☐	Stempel: _____	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐		
*siehe spezifische Seite		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Schweller links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)