

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller	BMW			Typ	1 Limousine 5-trg. 118 i			Modell	118 i EU5, 2011 - 2013							
	VIN	WBA1A31070J160806			Aufbau	Lim. Schrägheck			Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Superbenzin	KBA-Schlüssel	0005/BGP			
	Erstzulassung	16.10.2013			Halter lt. Zulbesch. II	2	Halter lt. Kunde	2	Leistung (kW)	125 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1598	HU	11/26	
	Batteriezustand (SoH %)	0,00 %		Ladestand (SoC %)	0,00 %		HV-Batterie (kWh)	0		Energieeffizienzklasse	keine Angabe			CO ₂ -Emission (g/km)		137 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter	136.500 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	137.177 km		max. km-Stand bei Übergabe	142.122 km		Raucherfahrzeug	nein		letzter KD am	02/18		Letzter KD (km)	51.125 km
	Farbe	MIDNIGHT BLUE METALLIC			Lackierung	metallic			Reimport	nein		nächster KD am	k. A.		nächster KD (km)		8.000 km
	Scheckheft	nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung													
	Polster	Stoff/Leder-Kombinatio..			Polsterfarbe	Schwarz			Getriebe	Getriebe 6-Gang			Schadstoffk.	Euro5			
	Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden												
		ja															
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe				Dieselpartikelfilter vorhanden: nein				Chiptuning: nein								

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außentemperaturanzeige Blinkleuchten Weiß Bremsenergie rückgewinnung (Rekuperations.. Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter Fernverriegelung Heckklappe Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System vorn Nichtraucher-Paket Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Sitze vorn mechanisch verstellbar Start/Stop-Anlage (Funktion) Wärmeschutzverglasung getönt		Anti-Blockier-System (ABS) AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) Bordcomputer Check-Control-System Elektron. Sperrdifferential Fensterheber elektrisch vorn + hinten Getriebe 6-Gang Karosserie: 5-türig Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar Reifenpannen-Anzeige Schaltpunktanzeige Sperrdifferential Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich Wegfahrsperre		Außenspiegel Wagenfarbe Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Bremsassistent Dynamische Bremsleuchte Exterieurumfänge Wagenfarbe Fernbedienung für Zentralverriegelung Heckscheibenwischer Kopf-Airbag-System hinten Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V Rücksitz geteilt/klappbar Seitenairbag vorn Start-Stop-Knopf Stoßfänger Wagenfarbe Zentralverriegelung
	Sonderausstattung:				
	Ausstattungs-Paket: Urban Line Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfun.. Metallic-Lackierung Sicht-Paket		Comfort-Paket HiFi-Lautsprechersystem Paketkombination: Advantage-Paket Plus in V.. Sitzheizung vorn		Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Au.. LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 412, Bicolor) Servolenkung Servotronic Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.07.2026 - Gültig bis 142122 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

Dach - SmartRepair
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuer.
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür vorne rechts - SmartRepair

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Bremsanlage - Bremsflüssigkeitswechsel
Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Steinschläge im Frontbereich auslegen.

Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	0,00 €
---------------	--------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/45 R17 94W	5,00 mm (Michelin)	5,00 mm (Michelin)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/45 R17 94W	4,00 mm (Michelin)	4,00 mm (Michelin)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 136.500 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW 1 Limousine 5-trg. 118 i

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WBA1A31070J160806

Kilometerstand: 137.177 km

Erstzulassung: 16.10.2013

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Bremsanlage - Bremsflüssigkeitswechsel



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Dach - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: BMW 1 Limousine 5-trg. 118 i

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WBA1A31070J160806

Kilometerstand: 137.177 km

Erstzulassung: 16.10.2013

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2











