



Opel Astra

EZ 07/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 88.622km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0VBD6EB9KG367618	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.622km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	170	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer

- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE

- Reifendruck-Kontrollsystem

- Seitenairbag vorn

- Sicht-Paket

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Tagfahrlicht LED

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Reifen-Reparaturkit

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- Sitzheizung vorn

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Winter-Paket



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)

- Farbdisplay (8,0 Zoll)

- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

- Komfort-Paket

- Mittelarmlehne vorn verschiebbar

- Parkpilotsystem vorn und hinten

- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

- Dachantenne im Haifischflossen-Design

- Feststellbremse elektrisch

- Klimaautomatik 2-Zonen


- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)

- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.07.2019	1844	AFA005733	2	1	92/4000	205
M1	AB					
MOVBD6EB9KG367618			4370-4386		1809-1809	
OPEL			1485-1485		1278-1278	
B-K				75		
C8041CA12			143	1820	1820	
SA1BACJTD15			930	900		
			930	900		
ASTRA			77	13750	166	
Opel Automobile			1550	620	5	
Pz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.			225/45 R17 91V			
Schräghecklimousine			225/45 R17 91V			
715/2007*2018/1832DG						
EURO6 WLTP: DG: PL/CL: M: NI I			Blau		5	
Benzin			64*2007/46*0996*17			
0001	36DG	1399	24.05.2019	K	FA153916	
7.2/B.2:1:40 B.ANH.BETR.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.BGTG-D						
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.07.2019*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)