



Renault Koleos Initialie Paris 4x4

EZ 05/2023 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 76.527km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Koleos Initialie Paris 4x4 [DE - SUV5 2.0 BLUE dCi 185 FAP EU6d, Initialie Paris 4WD, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RZG00XUC391022	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.527km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.447km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Easy-Park-Assistent
- Einstiegsleisten Aluminium
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT

• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kühlergrill verchromt	• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW BLUE dCi Diesel FAP	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2710 mm
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Relax-Kopfstützen
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben Dämmglas	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitzbelüftung vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE Surround
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen (8,7 Zoll)
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• 12 Lautsprecher	• Subwoofer



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)