



Volkswagen up! club up! BMT

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 24.576km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! club up! BMT [DE - LimS5 1.0 BMT/Start-Stopp EU6, club up!, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZGD050077	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.576km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.359km	Letzter Service am 01/2016
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	120 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	185 	Heckklappe	165 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Drehzahlmesser
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2421 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Ausstellfenster hinten
- Dachantenne
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert

- | | |
|---|---|
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Lenkrad (Leder) | • Rücksitzbank umklappbar |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage Climatic |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Tagfahrlicht | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 5-Gang - ASG, automatisiertes Schaltgetriebe (sequentiell) | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel asphärisch, links | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more) | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)