



Smart fortwo Basis 52 kW

EZ 10/2015 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 142.736km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, passion, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4533421K066572	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.736km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 64.929km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 94g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(7 mm) (7 mm) (7 mm) (7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schlüsselbart an Funkschlüssel gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage

- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrrösen Koffer-/Laderaum



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Ablage-Paket |
| • Audiosystem Smart mit Touchscreen | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bodypanel Cool Silver Metallic | • Cool & Media-Paket |
| • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Fußmatten Velours | • Handschuhfach abschließbar |
| • Heckleuchten LED | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • LED & Sensor-Paket | • Laderaumabdeckung |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich | • Nebelscheinwerfer |
| • Regen-/Lichtsensor | • Reifen-Reparaturkit (Kompressor) |
| • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Anschluss | • Warndreieck |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.10.2015	1313	SGR00023	02	01	0052/06000	151
M	AD		-	-	02695	-
NME4533421K066572	3		-	-	1555	-
SMART			0094	001180	004180	
5311G0			00520	00690	-	
LEHAAZ02			00520	00690	-	
			04	03750	70	
PORTWO COUPE					002	
DAIMLER ID			185/65	R15 81T		
22.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			185/60	R15 84T		
COUPE						
11572007*136/2014W			SCHWARZ/GRAU	9/1		
EURO616/21/011 W, N1 1			61*2001/116*0413*23			
BENZIN			03.09.2015	K	EN136995	
0001	36W6	00999				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.10.2015*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)