



Renault Clio Limited

EZ 01/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 49.837km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Limited [DE - Kb5 1.2 TCe 120 eco ² EU6, Grandtour Limited ENERGY, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF17RBU0D55683835	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.837km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.900km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Look-Paket Chrom (außen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Look-Paket Grau (innen)

- | | |
|---|---|
| • Modellpflege | • Modularitäts-Paket |
| • Motor 1,2 Ltr. - 87 kW TCE Energy | • R&GO-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Style-Paket |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 4 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) | • Ausstattungs-Paket: DeLuxe |
| • Einparkhilfe hinten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaautomatik | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.01.17	3333	BELO00090	2	01	87	/5000	192
M1	AC			4277			1732
VF17RBU0D55683835	4			1433-1463			1239
RENAULT				60			
R				120		1705	1705
7RBU				910		875	
7RBU0D				910		875	
-				76		3750	73
CLIO				1200		615	5
RENAULT (F)				195/55 R16 (87)H			
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.				195/55 R16 (87)H			
Kombilimousine							
715/2007*2015/45W/EG							7/-
EURO6:W:PI/CI: M. N1 I				e2*2001/116*0327*76			
Benzin				18.03.16		K	ES1504
0001	36W0	1197					
www.AHK lt. EGIG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination							
2605kg*							

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF17RBU0D55683835

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wartung
16.01.17	20763		
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel	Autohaus Gotthard König GmbH Cöswiger Str. 11 39261 Zerbst Tel.: 03923 7900-0 Fax: 03923 7900-10
Kontrolle auf Korrosion:	OK	Nicht OK	
*siehe spezifische Seite			
Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wartung
16.01.17	20763		
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel	Autohaus Gotthard König GmbH Cöswiger Str. 11 39261 Zerbst Tel.: 03923 7900-0 Fax: 03923 61369-10
Kontrolle auf Korrosion:	OK	Nicht OK	
*siehe spezifische Seite			
Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wartung
16.01.17	20763		
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel	Autohaus Gotthard König GmbH Cöswiger Str. 11 39261 Zerbst Tel.: 03923 7900-0 Fax: 03923 61369-10
Kontrolle auf Korrosion:	OK	Nicht OK	
*siehe spezifische Seite			

6.10

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN: VF17RBU0D55683835

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wartung
16.01.17	20763		
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel	Autohaus Gotthard König GmbH Cöswiger Str. 11 39261 Zerbst Tel.: 03923 61369-10 Fax: 03923 61369-10
Kontrolle auf Korrosion:	OK	Nicht OK	
*siehe spezifische Seite			
Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wartung
16.01.17	20763		
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel	Autohaus Gotthard König GmbH Cöswiger Str. 11 39261 Zerbst Tel.: 03923 61369-10 Fax: 03923 61369-10
Kontrolle auf Korrosion:	OK	Nicht OK	
*siehe spezifische Seite			
Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wartung
16.01.17	20763		
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel	Autohaus Gotthard König GmbH Cöswiger Str. 11 39261 Zerbst Tel.: 03923 61369-10 Fax: 03923 61369-10
Kontrolle auf Korrosion:	OK	Nicht OK	
*siehe spezifische Seite			

6.11



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Scheibenwischer Abdeckung fehlt