



BMW 520 d xDrive

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 217.043km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d xDrive [DE - Kb5 520 d EU6, xDrive, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5L51080G096764	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.043km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.747km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	1720 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibenwischer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Luftfederung Hinterachse |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Multifunktionsarmlehne im Fond | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze vorn teilelekt. verstellbar | • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Alarmanlage |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll) |
| • Dachreling schwarz | • Design- und Ausstattungslinie Luxury |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Head-up-Display | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Edelh Holz Finline | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Innovations-Paket (2) | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnah |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |

- Sprachbediensystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)