



Toyota Mirai Executive

EZ 03/2023 | Limousine | Wasserstoff | Automatikgetriebe | 51.871km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Mirai Executive [DE - Lim4, Executive, 2021 - 2026]		
Kategorie Limousine	FIN JTDAABAA90A007995	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.871km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Wasserstoff
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	60 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Cloud-Navigationssystem
- Elektromotor 134 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad heizbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose 230V
- Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem)
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multi-Funktions-Display für Navigationssystem (12,3 Zoll)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)
- Toyota Safety Sense
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: PRECIOUS METAL



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.03.2023	7104	AAD000058	2	1	48/---	175
M1	AA		4975-4975		1885-1885	
JTDAABAA90A007995	5		1470-1480		1995-2025	
TOYOTA						
AD2 (JP,M)				2415		2415
JPD20 (E)			1210	1445		
JPD20L-CEDHSW (IC)			1210	1445		
			0		64	
TOYOTA MIRAI					5	
TOYOTA (J)			235/55R19 101V			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55R19 101V			
Limousine						
715/2007*2018/1832AY						
2017/1151;WLTP;W/BZ/W/E ext						
BZ/Wasserstoff						
0015	30AY					
P.2:48KW BEI 30-MINUTEN-LEISTUNG;134 BEI MAXIMAL-LEISTUNG*						

Handwritten: H-2008

Barcode: *JTDAABAA90A007995*

TOYOTA Deutschland GmbH Lf-Nr. 021-865-270 26069516

Kreisfreie Deutschland GmbH

Handwritten: Nufugel

Handwritten: ZBI 29490

Handwritten: Sp. 1011

Handwritten: Adresse: Ein. gew. in der Pf. 1011

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

Handwritten: 29.03.2023

Handwritten: Nufugel

Handwritten: ZBI 29490




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Verschleiß)