



Citroën C4 Feel

EZ 06/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 142.899km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 31***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Feel [AT - LimS5 1.6 BlueHDi FAP 100 EU6, Feel, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN VF7NCBHY6FY534862	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.279km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 86g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 3.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	130	Heckklappe	240 
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Anzeige analog und digital

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar | • Lendenwirbelstütze manuell verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP |
| • Multi-Funktions-Display Monochrom | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS
PERLGLÄNZEND/METALLIC LACKIERUNG DREI
SCHICHTEN PERLGLÄNZEND | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht
verschiebbar) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stop-Start-Anlage | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Audio-Navigationssystem | • Connecting-Box |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Reserverad als Notrad |
| • Reserverad in Fahrbereifung | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Datum:		km:	
Normale Bedingungen	☒	Erschwerte Einsatzbedingungen	☐
<i>OF</i>			
<i>LF</i>			
<i>DF</i>			
<i>PF</i>			
Periodische Wartung			
Firmenstempel			
Nächste Durchsicht			
bei		km bzw. am	
<i>166000</i>		<i>15.127</i>	

Datum:		km:	
Normale Bedingungen	☐	Erschwerte Einsatzbedingungen	☐
Periodische Wartung			
Firmenstempel			
Nächste Durchsicht			
bei		km bzw. am	

Datum:		km:	
Normale Bedingungen	☐	Erschwerte Einsatzbedingungen	☐
Periodische Wartung			
Firmenstempel			
Nächste Durchsicht			
bei		km bzw. am	

Datum:		km:	
Normale Bedingungen	☐	Erschwerte Einsatzbedingungen	☐
Periodische Wartung			
Firmenstempel			
Nächste Durchsicht			
bei		km bzw. am	

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: <u>07.10.2006</u> km: <u>43549</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ CITROËN WESELY Gessatz: <u>0100 56 9550</u> Tel: <u>08742 393-0</u> Fax: <u>08742 393-55</u> Nächste Durchsicht: bei <u>60.000</u> km bzw. am <u>16.10.07</u> Datum: <u>30.6.2007</u> km: <u>70067</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ HLF Pol. <u>Pol. LRA</u> Periodische Wartung Firmenstempel Nächste Durchsicht: bei <u>95.000</u> km bzw. am <u>16.10.07</u>	Datum: <u>7.16.2008</u> km: <u>57279</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ CITROËN WESELY Gessatz: <u>0100 56 9550</u> Tel: <u>08742 393-0</u> Fax: <u>08742 393-55</u> Nächste Durchsicht: bei <u>82.000</u> km bzw. am <u>16.10.09</u> Datum: <u>19.16.2009</u> km: <u>80052</u> Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐ M+P Pol. <u>Pol.</u> Periodische Wartung Firmenstempel BS+BA <u>ern</u> Nächste Durchsicht: bei <u>100.000</u> km bzw. am <u>16.10.10</u>
--	---

© 2006 Citroën. Alle Rechte vorbehalten. Citroën ist eine Marke der PSA Peugeot Citroën Gruppe.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Schweller links (Lackschaden, Steinschlag)



Schweller rechts (Lackschaden, Steinschlag)