



Ford Ka Titanium

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 72.461km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ka Titanium [DE - LimS3 1.2 EU5, Titanium, 2011 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WFOUXXLTRUBL88950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.461km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.907km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	780 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	640 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Cool & Sound-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: C514
- Innenausstattung: Dekor Perle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 8V KAT
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel

- | | |
|--|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen verchromt |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) | • AUX-IN-Anschluss |
| • Klimaanlage | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Heckklappengriff verchromt | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













ng Teil	09.06.2011	B566	APU000167	2	1	51/5500	159
87	M1	AF		3620-3620		1658-1658	
	WFOUXXLTRUHL88950		0	1506-1506		940-940	
	FORD						
	R08			115	1320		1320
	ARMAU			770	640		
	JAAHA			770	640		
				081	04125		072
	KA						
	FORD (D)			165/65R14	79T		
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/65R14	79T		
	Mehrzweckfahrzeug						
	715/2007*692/2008A			Blau		5	
	EUR05;A;PI/CI; M, N1 1			e3*2001/116*0280*07			
	Benzin			14.12.2010		K	DX992594
	U001	35A0	124Z				




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)