



Audi TT Coupe

EZ 11/2015 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 205.075km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe [DE - Cp2 2.0 TFSI quattro EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Coupé	FIN TRUZZZFFV8G1015781	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.075km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 310 PS (228 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.734km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kratzer		

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	260 	Heckklappe	250 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: erhöhter Motoröl Verbrauch ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Start stopp Fehler

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Dämpfer Kontrolle leuchtet im Bordcomputer ;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fensterheber elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Interieurelemente farbig, Feinlack, Anthrazit
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TFSI

• Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: VEGASGELB	• Parkbremse elektro-mechanisch
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• S Sportsitze vorn
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Sport-Design (S-line)	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audi music interface	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Connectivity-Paket	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Einparkhilfe hinten (APS)	• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	• MMI Touch (Touchscreen)
• Mittelarmlehne vorn	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sonderlackierung Vegas-Gelb
• Sound-System DSP / Audi Sound-System	• USB-Schnittstelle Audi exclusive
• Universal-Schnittstelle Bluetooth	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
• Wagenheber	• Winterbereifung zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Adressen	Service-Netzwerke	Service-Netzwerke	Service-Netzwerke
Adressen 1. Name 2. Adresse 3. Telefon 4. Fax 5. E-Mail 6. Web 7. Internet 8. E-Mail 9. Web 10. E-Mail 11. Web 12. E-Mail 13. Web 14. E-Mail 15. Web 16. E-Mail 17. Web 18. E-Mail 19. Web 20. E-Mail 21. Web 22. E-Mail 23. Web 24. E-Mail 25. Web 26. E-Mail 27. Web 28. E-Mail 29. Web 30. E-Mail 31. Web 32. E-Mail 33. Web 34. E-Mail 35. Web 36. E-Mail 37. Web 38. E-Mail 39. Web 40. E-Mail 41. Web 42. E-Mail 43. Web 44. E-Mail 45. Web 46. E-Mail 47. Web 48. E-Mail 49. Web 50. E-Mail 51. Web 52. E-Mail 53. Web 54. E-Mail 55. Web 56. E-Mail 57. Web 58. E-Mail 59. Web 60. E-Mail 61. Web 62. E-Mail 63. Web 64. E-Mail 65. Web 66. E-Mail 67. Web 68. E-Mail 69. Web 70. E-Mail 71. Web 72. E-Mail 73. Web 74. E-Mail 75. Web 76. E-Mail 77. Web 78. E-Mail 79. Web 80. E-Mail 81. Web 82. E-Mail 83. Web 84. E-Mail 85. Web 86. E-Mail 87. Web 88. E-Mail 89. Web 90. E-Mail 91. Web 92. E-Mail 93. Web 94. E-Mail 95. Web 96. E-Mail 97. Web 98. E-Mail 99. Web 100. E-Mail 101. Web 102. E-Mail 103. Web 104. E-Mail 105. Web 106. E-Mail 107. Web 108. E-Mail 109. Web 110. E-Mail 111. Web 112. E-Mail 113. Web 114. E-Mail 115. Web 116. E-Mail 117. Web 118. E-Mail 119. Web 120. E-Mail 121. Web 122. E-Mail 123. Web 124. E-Mail 125. Web 126. E-Mail 127. Web 128. E-Mail 129. Web 130. E-Mail 131. Web 132. E-Mail 133. Web 134. E-Mail 135. Web 136. E-Mail 137. Web 138. E-Mail 139. Web 140. E-Mail 141. Web 142. E-Mail 143. Web 144. E-Mail 145. Web 146. E-Mail 147. Web 148. E-Mail 149. Web 150. E-Mail 151. Web 152. E-Mail 153. Web 154. E-Mail 155. Web 156. E-Mail 157. Web 158. E-Mail 159. Web 160. E-Mail 161. Web 162. E-Mail 163. Web 164. E-Mail 165. Web 166. E-Mail 167. Web 168. E-Mail 169. Web 170. E-Mail 171. Web 172. E-Mail 173. Web 174. E-Mail 175. Web 176. E-Mail 177. Web 178. E-Mail 179. Web 180. E-Mail 181. Web 182. E-Mail 183. Web 184. E-Mail 185. Web 186. E-Mail 187. Web 188. E-Mail 189. Web 190. E-Mail 191. Web 192. E-Mail 193. Web 194. E-Mail 195. Web 196. E-Mail 197. Web 198. E-Mail 199. Web 200. E-Mail 201. Web 202. E-Mail 203. Web 204. E-Mail 205. Web 206. E-Mail 207. Web 208. E-Mail 209. Web 210. E-Mail 211. Web 212. E-Mail 213. Web 214. E-Mail 215. Web 216. E-Mail 217. Web 218. E-Mail 219. Web 220. E-Mail 221. Web 222. E-Mail 223. Web 224. E-Mail 225. Web 226. E-Mail 227. Web 228. E-Mail 229. Web 230. E-Mail 231. Web 232. E-Mail 233. Web 234. E-Mail 235. Web 236. E-Mail 237. Web 238. E-Mail 239. Web 240. E-Mail 241. Web 242. E-Mail 243. Web 244. E-Mail 245. Web 246. E-Mail 247. Web 248. E-Mail 249. Web 250. E-Mail 251. Web 252. E-Mail 253. Web 254. E-Mail 255. Web 256. E-Mail 257. Web 258. E-Mail 259. Web 260. E-Mail 261. Web 262. E-Mail 263. Web 264. E-Mail 265. Web 266. E-Mail 267. Web 268. E-Mail 269. Web 270. E-Mail 271. Web 272. E-Mail 273. Web 274. E-Mail 275. Web 276. E-Mail 277. Web 278. E-Mail 279. Web 280. E-Mail 281. Web 282. E-Mail 283. Web 284. E-Mail 285. Web 286. E-Mail 287. Web 288. E-Mail 289. Web 290. E-Mail 291. Web 292. E-Mail 293. Web 294. E-Mail 295. Web 296. E-Mail 297. Web 298. E-Mail 299. Web 300. E-Mail 301. Web 302. E-Mail 303. Web 304. E-Mail 305. Web 306. E-Mail 307. Web 308. E-Mail 309. Web 310. E-Mail 311. Web 312. E-Mail 313. Web 314. E-Mail 315. Web 316. E-Mail 317. Web 318. E-Mail 319. Web 320. E-Mail 321. Web 322. E-Mail 323. Web 324. E-Mail 325. Web 326. E-Mail 327. Web 328. E-Mail 329. Web 330. E-Mail 331. Web 332. E-Mail 333. Web 334. E-Mail 335. Web 336. E-Mail 337. Web 338. E-Mail 339. Web 340. E-Mail 341. Web 342. E-Mail 343. Web 344. E-Mail 345. Web 346. E-Mail 347. Web 348. E-Mail 349. Web 350. E-Mail 351. Web 352. E-Mail 353. Web 354. E-Mail 355. Web 356. E-Mail 357. Web 358. E-Mail 359. Web 360. E-Mail 361. Web 362. E-Mail 363. Web 364. E-Mail 365. Web 366. E-Mail 367. Web 368. E-Mail 369. Web 370. E-Mail 371. Web 372. E-Mail 373. Web 374. E-Mail 375. Web 376. E-Mail 377. Web 378. E-Mail 379. Web 380. E-Mail 381. Web 382. E-Mail 383. Web 384. E-Mail 385. Web 386. E-Mail 387. Web 388. E-Mail 389. Web 390. E-Mail 391			

Gewährleistungsnachweis

Kaufvertrag/Kauf/Finanzierung Nr.:

Typ, Herstellername, Caracola,
Herstellungsjahr/ab Jahr:

Motor und Caracola-
Ausführung:

Leistung, Leistungsabstrich-
rate:

Hubraum/Leistungsfaktor:

Verbrauch/Emissionen¹⁾

TRUZZE Fm G1015781

FV3 S39 4120553

TTS Coupe 00.2.0 R4

220 KW 165 10/15

CJX

PDV

LZ1A/LZ1A

N7K/XG

EOA 4UF 6XD 5SL 5RU

2EG J0B 1LK 1HQ

FOA 8GU 0G4 0YD 0JD

TTG 8IT USA

2PF 0X1 0Q3 0Z5 0D2

7UH C5T 7K1 4X3 2K3

3L3 VW1 412 5D1

15A 7MH Q4Q 4GH

1479 9.4 6.1 7.3 15B

Audi Serviceplan
Allgemeines:

Überholer Service

Schleimstoffe Licht Schein

Audi Werkzeuge

Qualitätskontrolle

Zusätzliche Service Angebote

Gewährleistung

Audi Garantie

Audi Mobiltelefonkarte

Audi Arbeitskarte

Reparaturkosten

Service-Mechanismen

Eintragungen der Werkstatt

Datum der Auslieferung:

124-27065

Audi

Audi Zentrum

Kassel

54125 Kassel

Stempel des ausliefernden Audi Betrides

¹⁾ Typspezifische, verbindliche Grenzwerte für einzelne Komponenten gegen die
Herstellergarantie. Die Grenzwerte sind in der Bedienungsanleitung angegeben. Die
Angaben sind nur Richtwerte und können von den tatsächlichen Werten abweichen.
Die Angaben sind nur Richtwerte und können von den tatsächlichen Werten
abweichen. Die Angaben sind nur Richtwerte und können von den tatsächlichen
Werten abweichen. Die Angaben sind nur Richtwerte und können von den
tatsächlichen Werten abweichen.

Die Werte sind nur Richtwerte und können von den tatsächlichen Werten
abweichen. Die Angaben sind nur Richtwerte und können von den
tatsächlichen Werten abweichen.




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)