



Renault Zoe Life

EZ 12/2018 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 77.123km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 12***
 Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Zoe Life [DE - LimS5 R110, Life LIMITED (Miet-Batterie), 2018 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AG000561251615	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.123km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 21.749km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
41,0 kWh	4,5 h	15,0 h	230 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	173 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ausstattungs-Paket: LIMITED	• Außenspiegel schwarz
• Comfort-Paket	• Easy-Paket
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Elektromotor 80 kW (cont. 53 kW)
• Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie	• Fzg. mit größerer Reichweite
• Geräuschsimulator (Außensound)	• HV-Batterie 41 kWh
• Heckscheibe heizbar	• Karosserie: 5-türig
• Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Mittelkonsole
• Notladekabel (EVSE)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Untersteuerungskontrolle (USC)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn	• Fensterheber elektrisch hinten
• Licht- und Regensensor	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Rücksitzbank klappbar	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Bordcomputer	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar

- | | |
|--|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Anti-Submarining-Airbag im Fond | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Eco Mode (Fahrmodusschalter) |
| • Einparkhilfe hinten | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe für Elektrofahrzeug |
| • Servolenkung elektrisch | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.12.18	2333	BIA000024	2	101	253	-	132
M1	AB		4085		1730		
VF1AG000561251615	9		1562		1575-1604		
RENAULT							
AG					1954		1984
QVOY			1120		1040		
MFLEA0100000			1120		1040		
					68		
ZOE							
RENAULT (F)			195/55 R16 (91)Q				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 (91)Q				
Schräghecklimousine							
715/2007*2017/1347AX							
2017/1151:WLTP:reine Elektro			BLAU/BLAU		5/5		
Elektro			25.06.18		EP6830		
0004		30AX					
P.2:53kW/30min,max.80kW*Batteriekapazität 41 kWh*							

Deutsche Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

27413276 427602167
F126430 87MF
700H02 1640
AG00V0MFLEA01000001251615

RENAULT ZOE
715/2007*2017/1347AX
2017/1151:WLTP:reine Elektro
Elektro

0004 30AX

P.2:53kW/30min,max.80kW*Batteriekapazität 41 kWh*

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens am 06/2026

(9) Verantwortliche Person: Dipl.-Ing. (FH) Frank Tramitz (90100372)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Stempel und Unterschrift 14.05.17 21.01.17 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
101 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bremskraftverföhrer nachgewiesen
511 - Beförderung-GröÙe/Bauart/Kennzeichnung: Das Fahrzeug ist mit Alufelgen ausgestattet incl. Symbol Schneeflocke im Berg ausgetestet

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug
Prüfungsentgelt in Euro 6,50 inkl. USt: 19,00 %
6,50 inkl. USt: 19,00 %

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

1. Bauart des Fahrzeuges
2. Bauart des Motors
3. Bauart des Getriebes
4. Bauart der Achsen
5. Bauart der Räder
6. Bauart der Bremsen
7. Bauart der Lichter
8. Bauart der Abgasanlage
9. Bauart der Elektrik
10. Bauart der Karosserie
11. Bauart der Innenausstattung
12. Bauart der Außenausstattung
13. Bauart der Sonderausstattung
14. Bauart der Mängel

15. Bauart der Mängel

16. Bauart der Mängel

17. Bauart der Mängel

18. Bauart der Mängel

19. Bauart der Mängel

20. Bauart der Mängel

21. Bauart der Mängel

22. Bauart der Mängel

23. Bauart der Mängel

24. Bauart der Mängel

25. Bauart der Mängel

26. Bauart der Mängel

27. Bauart der Mängel

28. Bauart der Mängel

29. Bauart der Mängel

30. Bauart der Mängel

31. Bauart der Mängel

32. Bauart der Mängel

33. Bauart der Mängel

34. Bauart der Mängel

35. Bauart der Mängel

36. Bauart der Mängel

37. Bauart der Mängel

38. Bauart der Mängel

39. Bauart der Mängel

40. Bauart der Mängel

41. Bauart der Mängel

42. Bauart der Mängel

43. Bauart der Mängel

44. Bauart der Mängel

45. Bauart der Mängel

46. Bauart der Mängel

47. Bauart der Mängel

48. Bauart der Mängel

49. Bauart der Mängel

50. Bauart der Mängel

51. Bauart der Mängel

52. Bauart der Mängel

53. Bauart der Mängel

54. Bauart der Mängel

55. Bauart der Mängel

56. Bauart der Mängel

57. Bauart der Mängel

58. Bauart der Mängel

59. Bauart der Mängel

60. Bauart der Mängel

61. Bauart der Mängel

62. Bauart der Mängel

63. Bauart der Mängel

64. Bauart der Mängel

65. Bauart der Mängel

66. Bauart der Mängel

67. Bauart der Mängel

68. Bauart der Mängel

69. Bauart der Mängel

70. Bauart der Mängel

71. Bauart der Mängel

72. Bauart der Mängel

73. Bauart der Mängel

74. Bauart der Mängel

75. Bauart der Mängel

76. Bauart der Mängel

77. Bauart der Mängel

78. Bauart der Mängel

79. Bauart der Mängel

80. Bauart der Mängel

81. Bauart der Mängel

82. Bauart der Mängel

83. Bauart der Mängel

84. Bauart der Mängel

85. Bauart der Mängel

86. Bauart der Mängel

87. Bauart der Mängel

88. Bauart der Mängel

89. Bauart der Mängel

90. Bauart der Mängel

91. Bauart der Mängel

92. Bauart der Mängel

93. Bauart der Mängel

94. Bauart der Mängel

95. Bauart der Mängel

96. Bauart der Mängel

97. Bauart der Mängel

98. Bauart der Mängel

99. Bauart der Mängel

100. Bauart der Mängel

RENAULT

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNEINIGUNG
GÜLTIG FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

1. Bauart des Fahrzeuges
2. Bauart des Motors
3. Bauart des Getriebes
4. Bauart der Achsen
5. Bauart der Räder
6. Bauart der Bremsen
7. Bauart der Lichter
8. Bauart der Abgasanlage
9. Bauart der Elektrik
10. Bauart der Karosserie
11. Bauart der Innenausstattung
12. Bauart der Außenausstattung
13. Bauart der Sonderausstattung
14. Bauart der Mängel

15. Bauart der Mängel

16. Bauart der Mängel

17. Bauart der Mängel

18. Bauart der Mängel

19. Bauart der Mängel

20. Bauart der Mängel

21. Bauart der Mängel

22. Bauart der Mängel

23. Bauart der Mängel

24. Bauart der Mängel

25. Bauart der Mängel

26. Bauart der Mängel

27. Bauart der Mängel

28. Bauart der Mängel

29. Bauart der Mängel

30. Bauart der Mängel

31. Bauart der Mängel

32. Bauart der Mängel

33. Bauart der Mängel

34. Bauart der Mängel

35. Bauart der Mängel

36. Bauart der Mängel

37. Bauart der Mängel

38. Bauart der Mängel

39. Bauart der Mängel

40. Bauart der Mängel

41. Bauart der Mängel

42. Bauart der Mängel

43. Bauart der Mängel

44. Bauart der Mängel

45. Bauart der Mängel

46. Bauart der Mängel

47. Bauart der Mängel

48. Bauart der Mängel

49. Bauart der Mängel

50. Bauart der Mängel

51. Bauart der Mängel

52. Bauart der Mängel

53. Bauart der Mängel

54. Bauart der Mängel

55. Bauart der Mängel

56. Bauart der Mängel

57. Bauart der Mängel

58. Bauart der Mängel

59. Bauart der Mängel

60. Bauart der Mängel

61. Bauart der Mängel

62. Bauart der Mängel

63. Bauart der Mängel

64. Bauart der Mängel

65. Bauart der Mängel

66. Bauart der Mängel

67. Bauart der Mängel

68. Bauart der Mängel

69. Bauart der Mängel

70. Bauart der Mängel

71. Bauart der Mängel

72. Bauart der Mängel

73. Bauart der Mängel

74. Bauart der Mängel

75. Bauart der Mängel

76. Bauart der Mängel

77. Bauart der Mängel

78. Bauart der Mängel

79. Bauart der Mängel

80. Bauart der Mängel

81. Bauart der Mängel

82. Bauart der Mängel

83. Bauart der Mängel

84. Bauart der Mängel

85. Bauart der Mängel

86. Bauart der Mängel

87. Bauart der Mängel

88. Bauart der Mängel

89. Bauart der Mängel

90. Bauart der Mängel

91. Bauart der Mängel

92. Bauart der Mängel

93. Bauart der Mängel

94. Bauart der Mängel

95. Bauart der Mängel

96. Bauart der Mängel

97. Bauart der Mängel

98. Bauart der Mängel

99. Bauart der Mängel

100. Bauart der Mängel

Kilometerstand: 6648		Rechnungs-Nr.	
Art der Arbeit:	Stempel	Kontrollen/Beurteilung	
Wartung	Gotthard König		
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 24.02.20	Kilometerstand: 21744	Rechnungs-Nr.	
Art der Arbeit:	Stempel	Kontrollen/Beurteilung	
Wartung	Gotthard König		
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Kilometerstand:	Rechnungs-Nr.	
Art der Arbeit:	Stempel	Kontrollen/Beurteilung	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)