

Zustandsbericht

Hersteller:	Opel
Typ/Verkaufsbezeichnung:	Astra Station Wagon Edition [DE - Kb5 1.9 CDTI DPF EU4, Edition DPF, 2005 - 2006]
Fahrgestellnummer (VIN):	W0L0AHL3572087107
Anzahl Schlüssel:	3
Erstzulassung:	09/2007
Kilometerstand abgelesen:	203.303km
Anzahl der bekannten Halter:	2
Re-Import:	Kein Reimportfahrzeug

Wartung & Inspektion

Serviceheft:	Ja
Bordmappe:	liegt vor
Wartungsnachweis:	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden
Letzter Service am:	11/2018
Lezter Service (Kilometerstand):	175.579km
HU/AU Bericht vorhanden:	Nein
HU/AU:	03/2023
CoC Dokumente vorhanden:	Ja
Land der letzten Zulassung:	Deutschland

Technischer Zustand

Motor	In Ordnung/Probelauf
Getriebe	Probefahrt nicht durchgeführt/Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage	Bremsbelag nicht einsehbar
Lenkung	nicht geprüft/Probefahrt nicht durchgeführt
Fahrwerk	nicht geprüft/Probefahrt nicht durchgeführt
Kupplung	Standprüfung in Ordnung
Batterie	In Ordnung
Klimaanlage	In Ordnung
Fahrbereit?	Ja

Sonstige Technische Mängel

Keine

Behobener Schaden

Siehe Lackwerte

Zusatzinformationen

Innenraum verschmutzt verschlissen; Das Fahrzeug konnte aufgrund von Verschmutzungen nicht zu 100% Oberflächen geprüft werden.

Reifenzustand

	Montierte Räder	Beiliegende Räder
Reifentyp	Winterreifen	Sommerreifen
Felgentyp	Stahl	Stahl
Felgengröße in Zoll	16	16
Profil vorne links	5	4
Profil vorne rechts	5	4
Profil hinten links	7	4
Profil hinten rechts	7	4

Lackwerte

	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	154
Kotflügel vorne links	135
Kotflügel vorne rechts	122
Motorhaube	127
Beifahrertür	157
Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten rechts	140
Heckklappe	140
Seitenteil hinten links	135
Türe hinten links	147
Dach	124

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen Verschmutzung und der Witterungsbedienungen nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Probefahrt

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug wurde technisch nicht bewertet. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale nicht bekannt. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Fahrzeugfotos















ECOTEC


km/h
203303







| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel hinten links (Kratzer)



Kotflügel hinten links (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rückscheibe (Rost)



Rückscheibe (Rost)



Rückscheibe (Rost)



Rückscheibe (Rost)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden)