TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Besichtigungsort
Russ Jesinger Automobile SE & Co. KG
Kirchheimer Str. 182
73265 Dettingen - Teck

Besichtigungsdatum: 21.09.2026
Protokollnummer: 47681899
Erstellt durch: Ramazan Geckaldi
Besichtigt durch: R.Geckaldi

WDC1641861A247051

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	165.861 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	-81 Tag(e)
Typ/Modell	ML 350 4MATIC	**HU (abgelesen aus ZBI)**	10/2026
Vehicle Identification number	WDC1641861A247051	**Leistung**	200 kW
Hubraum	3.498 ccm	**Zylinder**	6
Erstzulassung	11.07.2007	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	07/2025, 158.206 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik (Getriebe Automatik - (7-Stufen))

Händlerbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entfernen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Interieur	Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
7	Karosserie	Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung
8	Karosserie	Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R19 100T	Continental	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 100T	Continental	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anbauteile Wagenfarbe, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), elektronisches Traktionssystem (ETS), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, 427 Getriebe Automatik - (7-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Karosserie: 5-türig, 580 Klimaautomatik (Thermatic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lastenverankerung / Verzurrösen, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, LM-Felgen, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 3,5 Ltr. - 200 kW V6 KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, 213 Parameterlenkung, Radstand 2915 mm, Reiserechner, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung: 489 Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), 527 Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, 615 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht, 819 CD-Wechsler, 720 Dachreling, 723 Gepäckraumabdeckung/Rollo, 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten dunkel Sport-Optik, 729 Innenausstattung: Holz Pappel, U61 Innenausstattungs-Paket, 249 Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik, U18 Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), 401 Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung), 197U Metallic-Lackierung, U89 Off-Road-Styling-Paket, 220 Parktronic-System PTS (vorn und hinten), 218 Rückfahrkamera, 875 Scheibenwaschanlage beheizt, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, 600 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), 414 Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), 293 Seitenairbag (Sidebag) hinten, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 201A Sitzbezug/Polsterung: Leder, P96 Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket), 386 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, 691 Wärmeschutzverglasung blau getönt

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Besichtigungsort
Russ Jesinger Automobile SE & Co. KG
Kirchheimer Str. 182
73265 Dettingen - Teck

Besichtigungsdatum: 21.09.2026
Protokollnummer: 47681899
Erstellt durch: Ramazan Geckaldi
Besichtigt durch: R.Geckaldi

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	ML 350 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	165.861 km
Vehicle Identification number	WDC1641861A247051	**Erstzulassung**	11.07.2007

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	152 µm
2	Dachholm links	140 µm
3	Dachholm rechts	142 µm
4	Heckklappe/-tür	124 µm
5	Kotflügel links	125 µm
6	Kotflügel rechts	108 µm
7	Motorhaube	327 µm
8	Seitenwand links	130 µm
9	Seitenwand rechts	116 µm
10	Tür hinten links	125 µm
11	Tür hinten rechts	121 µm
12	Tür vorne links	117 µm
13	Tür vorne rechts	118 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.




Unterschrift Sachverständiger (Ramazan Geckaldi)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos


Abbildung 1: Schräg vorne (links)


Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)


Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum


Abbildung 5: Innenraum


Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Besichtigungsort
Russ Jesinger Automobile SE & Co. KG
Kirchheimer Str. 182
73265 Dettingen - Teck

Besichtigungsdatum: 21.09.2026
Protokollnummer: 47681899
Erstellt durch: Ramazan Geckaldi
Besichtigt durch: R.Geckaldi



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Dokumente



Abbildung 10: Dokumente




Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Besichtigungsort
Russ Jesinger Automobile SE & Co. KG
Kirchheimer Str. 182
73265 Dettingen - Teck

Besichtigungsdatum: 21.09.2026
Protokollnummer: 47681899
Erstellt durch: Ramazan Geckaldi
Besichtigt durch: R.Geckaldi

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung




Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung