



Volkswagen Touran Sound BMT/Start-Stopp

EZ 11/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 287.206km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Sound BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW021204	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 287.206km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 277.376km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	740 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivAnhängerkupplung fährt nicht aus

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Ein Schlüsselgehäuse defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
• Ablagefächer in Dachkonsole	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Antennen-Diversity	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• App-Connect
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Auto-Hold-Funktion	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel lackiert
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bremsassistent
• Chrom-Paket (1)	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Dachhimmel Stoff, grau
• Dachreling silber	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Doppeltonhorn	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

- Fensterzierleisten schwarz

- Fußmatten Textil

- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich

- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Heckscheibenwischer

- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- Insassen-Schutzsystem proaktiv

- Karosserie: 4-türig

- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- Knieairbag Fahrerseite

- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten

- Lendenwirbelstützen vorn

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Leseleuchten vorn und hinten

- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI

- Multifunktionsanzeige Plus

- Multimediabuchse AUX-IN

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle

- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- Nichtraucher-Paket

- Parkbremse elektrisch

- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links

- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitzheizung vorn

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Volkswagen Media Control

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

- Frontscheibe Verbundglas getönt

- Gepäckmanagement-Paket

- Gepäckraumbeleuchtung

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer

- Innenspiegel abblendbar

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Kennzeichenbeleuchtung LED

- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

- Kopfstützen hinten (3-fach)

- Lautsprecher (8)

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar

- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle

- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)

- Nebelschlussleuchte

- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU

- Pedale Edelstahl

- Rußpartikelfilter

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sitze: Komfortsitze vorn

- Sitzlehne vorn rechts umklappbar

- Start/Stop-Anlage

- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn

- Verbandkasten und Warndreieck

- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

- | | |
|--|---|
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) | • Metallic-Lackierung |
| • Mobile Online Dienste Car-Net | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle) |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera (Rear View) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)